

昭和五年十月二十日

第三種郵便物認可
行司

昭和二十四年二月二十七日
設印

行司

THE SHIPBUILDING

船舶技術


第22卷 第3號

目 次


ノールウェー捕鯨船 SUDERÖY XI	(95)
波と船の強度	越智和夫 (101)
計畫造船の實績 [上] (戰時計畫造船私史)	小野塚一郎 (106)
[座談會] 航海	(110)
船で困つたことども	齊藤淨元 (115)
船舶の推進 (20)	山縣昌夫 (118)
船舶の電氣的腐蝕について (3)	三枝守英・上野顯 (124)
内海航路小型木造客船 やまと丸	(128)
[木船船匠講座] 西洋型木船の作り方 (9)	鈴木吹太郎 (131)
昭和23年度建造F型船重量表	(136)
船舶全圖建造船舶主要要目表 (其の三) 第一次新造D型貨物船 (2)	(138) (KD7~14)

天然社發行

压 力 30 kg/cm²
容 量 75 m³/h
用 途 ディーゼル機関起動用 其他



舶用空氣圧縮機



-----神鋼標準 2-KSL型-----


クランクシャフト・其他鍛鋼品
船尾骨材・其他鑄鋼品

神戸製鋼所

本社・神戸市 葦合区 脇浜町 1036
支社・東京都千代田区有楽町10:12 (日比谷日本生命館内)
工場・神戸市 葦合区 脇浜町

井ヶタロイ

バイ
チップ
レースセンター



住友電氣工業株式會社

本店 大阪市此花區恩賜島南之町 60 番地
東京支店 東京都中央區銀座 6 丁目 4 (交説社ビル)



Hitachi

營業品目


船 舶 新 造 及 改 修
各 種 化 學 機 械 同 裝 置
汽 罐・內 燃 機 關・鑄 山 及
土 木 機 械・橋 梁・鐵 骨
水 壓 鐵 管・水 門 扉 其 他

創 業 明 治 14 年
資 本 金 12,1800,000,00


本 社	大阪市浪速區 日本橋筋三丁目四十五 (電 話 南 1331 ~ 9 · 1934 ~ 5 · 1328)
東京事務所	東京都千代田區神田旭町一二ノ三 (電 話 神 田 2065- , 4266-7)
神戸事務所	神戸市生田區浪速町二七 · 大同ビル内 (電 話 元 町 3 5 8 2)
門司營業所	門司市京町二 · 一〇九六 (電 話 1 3 3 6)

櫻島工場	大阪市此花區櫻島南元町一七
築地工場	大阪市大正區船町一五
因島工場	廣島縣御調郡土生町
向島工場	廣島縣御調郡向島車村
神奈川工場	神奈川縣川崎市水江町一
大浪工場	大阪市浪速區木津川町三ノ八

日立造船株式會社




ノールウニー捕鯨船 SUDFRÖY XI



捕鯨ウインチ




士官食堂



船長室

三菱化工機の船舶用



電動機直結ドラバル型
超遠心油清淨機

(100㎐ - 1000㎐ - 2500㎐ - 4000㎐)

フレオノ-メチール-アンモニア-炭酸ガス 使用

電動冷凍機
各種

大量生産・納期最短一

三菱化工機株式會社

東京都千代田区丸内二丁目十二番地



ニッサン
ペイント

タセト電氣熔接棒

不銹鋼(18~8)用 高級鑄鐵用軟
鋼用 銅合金用 レールボンド用

特殊合金用各種



高田船底塗料

ボイル油 堅練ペイント 調合ペイント 船底塗料 ワニス
酒精塗料 エナメル 燃付塗料 合成樹脂塗料 鑄止塗料
耐薬品塗料 エマルジョン塗料 水性塗料 ラッカー


日産化学工業株式会社

東京都中央區日本橋通一丁目九番地(白木屋四階)

電話 日本橋(24)代表 3371. 1150. 1156-9. 3281-4. 5126-9. 5246-9.

船舶は塗装から

日本鋼管株式會社
鶴見造船所專屬



塗装 NKK 工業

今村工業株式會社

本社工場

川崎市港町十五番地
電話川崎2789

鶴見造船所
出張所

横濱市鶴見區末廣町二ノ一
日本鋼管鶴見造船所内

電氣熔接棒各種
瓦斯熔接棒口

自動塗裝機完備

伸線、切斷加工一般

ツルヤ工場

浦和市高砂町四丁目一四
電話浦和3482番

電氣熔接棒

材料専門店

價格低廉
納入迅速

ハンドシールド・ヘルメット
ホルダー
T O トービン・プロンズ製造
ステンレス・ニクロム・特殊棒

東京熔材株式會社

東京都中央區日本橋蛎殻町一ノ一三
電話茅場町(66)3732番

日電精器の船舶用機器

機 機 電 動 風 機
發 電 送

船用配電盤


KDK直流扇

ボイラー
チューブ
クリーナー

舊小穴製作所

本社 東京都臺東區清川町3-12 電話(84)8211~6
大阪製造所 大阪市城東區今福北1-18 電話(33)4231~4

日本電気精器株式会社



川崎重工業株式会社

本社 東京事務所 神戸市生田区明石町三八番地
泉州工場 東京都中央区室町二ノ六
大阪府泉州郡多奈川町川
集成社ビル 電話京橋六六七四
神戸市生田区東川崎町二ノ一

營業項目
各種船舶の新造並修理
各種ボイラ、内燃機関、蒸気タービン
陸用船用補機類、化學機械、鍛山機械等
水木、運搬機械、橋梁、鐵骨、鐵塔等
水壓管、電氣諸機械等

NKK

明治創立バナ 日本火薬工業株式会社


本社 東京都千代田区大手町二ノ二(野村ビル)
電話丸ノ内(23)1830・2018・2281・3849・4909番

工場 東京都足立区柳原町321・電話足立3376番
千住仲町108・電話足立2608・2780番

東京都荒川区尾久町3599番地

支社 名古屋市中村区椿町4-27・電話本局881番

カクマル



被覆電極棒

熔接作業者熱望の製品

軟鋼用・硬鋼用・特殊鋼用

酸素熔接切斷装置、酸素減壓弁(調整器)アセチレン瓦斯發生装置、中圧式低圧式各種、水封式安全器(勞働基準局認定番號5002)

各種加工引受納期迅速

熔接切断に関する材料並に機械装置の御用命は是非當社へ

角五業株式會社

東京都港區芝田町八丁目五番地
電話三田(45)2765番


アサヒ電氣熔接棒

各種



アサヒ産業株式会社

東京都墨田區東兩國二ノ八
電話深川(64)2357番



營業種目
各種高速艇設計・建造・修理
並に機關部品製作・修理



本
帝
東京市日本橋(2)四丁目一至六番地
電話日本橋(2)四丁目一至六番地
横濱支店
王子工場
同分室
電話横濱市中區海岸通一丁目一至三九一〇番地
電話王子(81)自三九一至三九一〇番地
電話本局(2)三五九六・一丁目二二四番地
電話本局(2)七〇・一六八七番地
電話本局(2)一四四番地

TRADE MARK
 東
TOKA

電氣熔接棒各種

卷之三

本社 東京都中央區日本橋蛎殻町2番4
(國武ビル)電話茅場町66-5117番
東京都大田區南六郷3番22
電話蒲田(03)2645-3052番
大阪府貝塚市津田314
電話貝塚0471番
東京都北區神谷町1-584
電話赤羽(80)3465番
東電

船舶建造修理

デーゼルシップ
スチーマー



東京・都千代田區九段一丁目六
電話九段(33) 191~3, 661~3, 2191~4
大阪出張所 大阪市北區中之島三丁目三
電話福島(45) 3171, 2507
新潟製作所 新潟市入船町四丁目三七七六
電話新潟4640~4643, 3405~3408

日本船舶規格 JES4002

御法川舶用給炭機 ミリカワマリンストーカー

完全燃焼・炭費節約
労力軽減・機構簡単・取扱容易

製造品
IM自動給炭機・舶用補機
御法川多條繩絲機・ニューデルタ卓上鑄孔機

株式会社 御法川工場

本社 東京都文京区初音町4

電話(85)0241・2206・5121

第一工場川口市金山町・第二工場川口市榮町

TAKUMA BOILER MFGR. CO.

田熊汽缶の 船舶用水管缶


營業品目

船舶用田熊三胴式水管罐
船舶用汽管罐各種
陸用つねきち式水管罐
サルベーデ浮揚タンク

本社工場：兵庫県加古郡荒井村荒井 電話高砂355
大阪登録所：大阪市北区曾根崎上4228電話福島2714
東京登録所：東京都中央区京橋横町2, 5電話京橋2555


田熊汽缶製造株式会社





整 葉 品 目
各種 デーゼルエンジン部品
燃 料 喷 射 ボ ン プ
燃 燃 過 滴 器
ノーリズル及 ホルターグチ
クル 各種 ブラッフ部品
燃 電 各種 キヂン部品
電 電 妥 王 品 マグネ
は 在 庫 量 豊 富


サービス部
各種試験機完備
親切・迅速・完全
燃料噴射ポンプ
マグネット
各種電装品
は當社へ



デーゼル部品株式会社

東京都中央区日本橋蛎殻町一ノ六
電話茅場町(66) 1718番

BOILER COMPOUND



三ツ目印
清罐劑 器
清罐水試驗器

燃料節約・汽罐保護
汽罐全能力發揮

内外化學製品株式會社

東京都品川區大井寺下町一四二一番
電話大森(06) 2464・2465・2466番



生産の能率化に!
加工の精密化に!

超硬工具

ワンガロイ

各種チップ・バイト・ダ

イス・カッター ブレード

リーマー・ドリル ブラグ・

レースセンタ等

東京芝浦電氣株式會社

タンガロイ營業所

東京・神田・今川橋際(太洋ビル)電(25)1272-9

TUNGALOY

能美防災工業株式会社

能美式(船舶安全法規定)
煙管式火災探知機
空氣管式火災警報装置
其他警報火機一般
設計製作施行

本社及工場

牟禮五八八番地
東京都中央區銀座一ノ六
皆川ビル

ノールウエー捕鯨船 SUDERÖY XI

1. 緒 言

捕鯨船 SUDERÖY XI 號は、 KNUT KNUTSEN O. A. S., HAUGESUND NORWAY が播磨造船所に注文して建造された捕鯨船で、 三井造船株式會社玉野工場において新造された同型姉妹船とともに、 終戦後西歐洲に輸出された最初の新造船である。昭和 23 年 5 月新造契約が締結されるとすぐ 6 月 3 日に起工、 8 月 19 日進水、 10 月 26 日引渡しを終り、 11 月 2 日神戸港を出帆した。本船は最新型ノールウエー捕鯨船として計画建造された單螺旋鋼製重構汽船で、 幾多の特徴をもち、 ノールウエー捕鯨船として最近の傾向を窺知することができる。

2. 各部要目

イ. 船 體

長さ (全長)	51.90m (170.28')
長さ (垂線間)	46.00m (150.92')
幅 (型)	8.60m (28.22')
深さ (型)	4.80m (15.75')
満載吃水	4.705m (15.436')
満載排水量	1,055.0kt (1,038.3t)
満載排水量 (型)	1,045.3kt (1,028.3t)
満載方形肥満係數	0.572
満載柱形肥満係數	0.644
總噸數	491.41
總噸數	166.97
船級	"1A ₁ Hvalfanger 1s" of Det Norske Veritas
燃料油庫	272.20t
製縫水輪	28.97t
飲料水船	30.06t
荷足水船	10.36t
甲板機械	
汽動捕鯨ウインチ (4×205mm×230mm)	
汽動車地 (2×150mm 150mm)	1 壓
汽動操舵機 (2×180mm×180mm)	1 壓
無線電信機 (短・中波 250W)	1 壓
捕鯨砲	1 門
二重式スプリングアッキュムレーター	2 組
救命艇	2 隻 (内 1 隻は救助機付)
乗組員數	
砲手	1 名

甲板部士官	2 名
機関部士官	3 名
その他	13 名
合計	19 名
試運轉速力	15.21kn (
航海速力	12kn
航続距離	6,500n.m.
ロ. 主機械	
種類および數 3 聯成往復動汽機	1 臺
製作所 播磨造船所	
ハ. 主汽罐	
寸法および數 4.000m×3.500m	2 罐
製作所 播磨造船所	
ニ. 推進器	
型式および數 3 翼一體	1 箇
直徑および螺距 3.300m×2.9469m	
展開面積比 0.453	
製作所 播磨造船所	


3. 一般配置


本船は第圖の一般配置圖に示すように、 船首は傾斜型、 船尾は 5 巡洋艦型で、 2 本の檣と 1 本の煙突をもち、 適當な復原性、 耐航性および耐氷裝置を具備している。

上甲板下は 5 箇の横隔壁によつて 6 箇の區割に分かれ、 船首よりの第 1 の區割は乾船首水船を形成し、 第 2 の區割には雜用清水船および船底倉庫の上部に 6 室の船員室を配置し、 これらの船員室はいづれも 2 重底を備え、 5 室は甲板員、 1 室は機關部見習員および給仕用に當てられている。第 3 の區割には錫鐵庫、 網庫、 食糧庫、 飲料水タンク、 火薬庫などを配置し、 これらの下部は燃油船で、 縱壁および横壁によつて 4 分されている。この區割の後部は深燃油船として構造され、 3 箇の縱隔壁により仕切られている。この第 3 の區割の中央に船首尾を通じて揚鯨索の綏衝裝置を設けている。第 4 の區割は罐室と機械室で、 罐の後方に非水密の横隔壁を設け、 罐室と機械室とを仕切つてゐる。第 5 の區割は士官居住區で、 機關長、 2.3. 等機關士、 司屬長の室をおき、 下部に乾船尾水船と燃油船を配置し、 この燃油船は荷足水船として利用する計画である。肋骨第 3 および 4 番間は空所(コッファーダム)それより後部は燃油船となつてゐる。

機關室隔壁頂部は鋼甲板とし、 機械室天窓、 罐室空

第一圖 艦內配置圖





氣抜などを配置し、兩舷側に救命艇を搭載している。

機関室隔壁前方の甲板室には士官會食堂、屬員會食室および厨室を配備し、その頂部は機関室隔壁頂部と同じ平面として、砲手室、1,2等運轉士官、シャワー室、便所を配置し、その上部甲板には海圖室、無線室を設け、同甲板より 1.359m の高さに航海船橋を備え、下部は甲板倉庫としている。

機関室隔壁後部の甲板室には操舵機室、食糧庫、冷蔵庫、道具庫、便所、屬員シャワー室、甲板倉庫、機器倉庫を圖示のように配置している。

以上の外、捕鯨、聚留、探光、通風、櫻房などの諸装置は完全に計画施工されている。

なお第2圖として中央横断面図を掲げてある。

4. 捕鯨裝置

捕鯨索用緩衝装置は第1圖中に示すように前艤内に装備され、その構造を第3圖として掲げてある。すなわち、この装置は2條の2重スプリングおよびガイド・バーからなり、スプリングは外径約212mm、長さ312mmの筈形鋼条136箇を用い、いずれも11tの荷重において元の長さの55~60%になるよう厳密な検査を行つて製作されたものである。また實際に本船に装備された後、捕鯨索に荷重を加えて、豫期通りの満足な緩衝效果が得られることを確めた。

ガイド・バーは從來の本邦捕鯨船においては單なるガイドであつたが、本船においてはノールウエー最近の傾向に従つて、ガイドであると同時に、テンション・バーとして働くよう計画施行された。その詳細については第3圖を参照せられたい。


緩衝索には周4吋、37本線六つ撚りの柔軟鋼索を使用し、同用滑車は徑450mm、鑄鋼シープを用い、十分な滑油ができるようグリース・カップ附きとしてある。

兩舷の緩衝索の1端はそれぞれ前部檣のクロス・ピームに導かれ、徑400mmの滑車を通じて捕鯨索上部滑車に取りつけられている。

捕鯨索上部滑車は特殊に設計された切缺滑車で、眞鍮のシープおよびローラー・ペヤリングを有し、シープの溝は周7吋の捕鯨索を容易に通すことができる大きさとし、捕鯨索に荷重が加わると緩衝装置が動いて、この滑車はガイド・ワイヤーに沿つて下方に移動する。また急に荷重が除かれてこの滑車が跳ね上り、緩衝索端の滑車に衝突するのを防ぐために、滑車の下端に周6吋のマニラ索を取りつけ、その1端を檣下部に固定している。

捕鯨索下部滑車は上半を起倒して容易に索を掛け換えることができる鋼索切缺滑車で、眞鍮シープとグリ

國文教學法



海上試運轉成績

航走の種類	1/4負荷	2/4負荷	3/4負荷	1,800 I.H.P					
施行年月日	昭和 23 年 10 月 13 日								
施行場所	繪島沖								
出港時	午前 7 時 50 分								
歸港時	午後 4 時								
吃水	前部	呪	8' - 10 ³ / ₈ "						
	後部		15' - 5 ⁵ / ₈ "						
水	平均	時	12' - 2"						
排水量	t	730							
方形肥満係数	0.514								
柱形肥満係数	0.601								
中央横截面肥満係数	0.856								
浸水表面積	m ²	459							
翼深度	mm	1,665							
速力	kn	10.445	12.524	14.103					
	I.H.P.	407.5	792.5	1,246					
				1,904					
回転数(毎分)		100	126	146					
				163					
燃料消費量	kg/hr	258	446	612					
	kg/I.H.P/hr	0.633	0.563	0.491					
				0.437					

ース・カップが造っていて、圖に示すように、砲手臺後方の上甲板兩舷に取りつけられている。これらの眞鍮のシーブのボスは特に厚さを増し、摩耗したときに始めてブッシュを入れるようにしている。

船首ローラーは錫鐵の枠をもち、外板およびブルワードに1時のボルトで固定されている。ローラーは眞鍮製で、徑360 mm、グリース・カップを附け、上部に索外れ止め金物を取りつけている。ローラー枠には捕鯨索を痛めないように十分圓滑をつけてある。

捕鯨砲支筒は錫鋼をもつて丈夫に作られ、甲板および外板に堅固に錫薙され、この部の甲板は上甲板より高くし、肋板を延ばして補強されている。

砲支筒の下部および上部の周囲には砲支筒が砲に氷漬するのを防ぐために、蒸氣加熱管が裝備されている。また注油のため附近に潤滑油タンクを備え、手動ポンプにより注油することができるようになっている。

砲手臺甲板は、砲手の身長に應じ砲の操作に容易な位置に固定することができるよう構造されている。

鋼甲板上に100 mmの木製根太をおき、その上に厚さ50 mmの木板をならべさらに上部に木製辻り止め

航走の種類	全力	過負荷	全力後進	1,800 I.H.P.			
施行年月日	昭和 23 年 10 月 17 日						
施行場所	繪島沖						
出港時	午前 9 時						
歸港時	午後 1 時 30 分						
吃水	前部	呪	10' - 2 ⁵ / ₈ "	9' - 5 ³ / ₄ "			
	後部		15' - 5 ⁵ / ₈ "	15' - 10 ³ / ₄ "			
水	平均	時	12' - 10 ¹ / ₈ "	12' - 8 ¹ / ₄ "			
排水量	t	790					
方形肥満係数	0.526						
柱形肥満係数	0.609						
中央横截面肥満係数	0.863						
浸水表面積	m ²	481					
翼深度	mm	1,671					
速力	kn	14.617	15.210	15.010			
	I.H.P.	1,611	2,030	1,207			
回転数(毎分)		155.5	165	148			
				161.3			
燃料消費量	kg/hr	726	880	794			
	P.I.H.	0.45	0.433	0.44			


を振りつけてある。この下部に捕鯨索の通るところは蝶番づきとし、容易に開くことができるよう構造されている。砲支筒とその前面のブルワードとの間に捕鯨索溜を設け、木製内張を施してある。本邦捕鯨船におけるような網受臺は必要がないようである。

3 本頭の錫鋼製鰐繩留用ボラードが上甲板前部に4箇、圖に示すように配置されているが、わが國におけるものと異なる點は中央の頭がローラー式に回轉することができるよう構造していることである。

鰐繩止用舷側孔は錫鋼製で、2孔式のものが圖に示すように兩舷それぞれ5箇づつ取りつけられているが、2孔のうち後方の孔は前方のものより300 mm高くて、繩止鎖の摺れるのを防ぐようになつてある。

この種捕鯨船では、揚錨は揚錨機のワーピング・エンドに錨鎖をぐるぐる捲きつけて行うのであるが、錨鎖が大きくなるにつれて捕鯨索と錨鎖との大きさの差が増加し、ワーピング・エンドの溝に困難を感じるのであるが、本船では溝は捕鯨索に最適のようにしておき揚錨のときは臨時に二つ割の鎖車にワーピング・エンドを取りつけることにより満足な結果が得られた。

紅樓夢



5. その他の特徴

捕鯨装置以外の點において本邦捕鯨船と
異なる主な項目を列舉すればつきの通りである。

- (a) 給水装置に圧力式自働給水装置を採用したこと。
 - (b) 全自動メーチル冷凍機を装備したこと。
 - (c) 全居住室にフェルト防熱を施したこと。
 - (d) 航海船橋および木製扉などにチーク材を使用したこと。
 - (e) 全居住室の寝具およびマットレスにスプリング

を装備し、砲手室の床には敷物を装備したこと。

- (f) 中央部居室舷窓には窓カーテンのほかにローラー・ブラインドを装備したこと。
 - (g) 救命艇2隻のうち、1隻にはガソリン機関を装備したこと。
 - (h) 居住室の内面塗装にエナメルを使用したこと。
 - (i) 中央部燃油艤にニューマケーターを装備したこと

波と船の強度

越 智 和 夫

船舶試驗所第二部

I. 前 言

「優秀な船」と謂えば誰しも美しい外観をもつた數萬噸の、至れり盡くせりの設備を整えたQueen Mary號やNormandie號のような豪華船を想像するであろうが、しかし造船の技術者や研究者の立場から見ればもう一つ別の意味で「優秀な船」が存在するのである。と言うのは超大型の豪華船は豊富な資材と莫大な経費や人員を掛けねば、勿論建造過程にさまざまな苦勞はあるであろうが、ある程度まではまず間違いなく出来るのであるが、出来るだけ少い資材で、出来るだけ高速で、しかも出来るだけ船主側の必要條件を満すような船はなかなか一朝一夕には造れないのであつて、こうした經濟的な見地から優れた船こそ本當の意味での優秀な船と自慢出来るのであり、造船關係の技術者や研究者が最も苦心していることなのである。

かつての日、太平洋を縦横に走り廻つた日本の商船は推進器はたつた一個であり、大きさも七千噸程度であつたが、その高速は全世界の注目するところであり、生糸のごとき重要輸出品を山と積んで待期し、頃合よしと見るや列をして海を渡つたあの敏捷さはわれわれがどれ程賞讃しても惜しいものではなかつた。しかしその蔭にはあれ程の優秀船を産み出した人々の苦労は並大抵のものでなく、山縣博士を始めわが國の船型學の分野に活躍した人々の長年に亘る苦心の結晶とも言えるであろう。こうした意味の優秀船を考えてみると、船型學的に優れた船と、もう一つ忘れてはならないのは構造學的に見た優秀船が無ければならないと言うことである。船の船型は膨大な水槽實験を基礎として出發し、さらにこれを理論的に解析して發展した一分野であるが、船の構造に關する分野は殘念ながら現在に至るまで、理論的に非常に進んだ反面、基礎となるべき構造學的實験に乏しいのは誠に惜しいことと言わねばならない。言い換えれば過去長年月に亘る多くの優れた研究者や技術者の周到な注意と、豊富な経験と、熟練し

た設計法をもつてしてもなお船が航海中に遭遇するさまざまな苛酷な状態においてどのような力を受けるどのような疲労を感じ、どこに弱點があるのか未だ正確に確かめられていないのであって、船の強度に関する分野にはこれから先解決すべき重要な根本的問題が多數存在するのであって、この中から過去の記録も参照しながらすこし拾い上げてみることにする。

II. 船の揺さと波の揺さ

船の設計に當つて構造力學的にその部材寸法を決めるためには何よりもまず航海中に船に働く外力と、これによつて船の受ける應力を知らねばならない。しかし航海中のさまざまの状態において極めて複雑な構造をもつ船體が實際に波から受ける應力を知ることも出來ないし、正確に算出することも出來ないから、止むを得ず無事に就航している似寄りの船と比較して標準の強度計算方法、謂わば一種の比較計算法を採用しているのである。

この計算方法の基礎となるべき假定條件としては、船が自身と同じ長さのトロコイド波に乗り、波の高さはその長さの $1/20$ とした場合に船の受ける曲げモーメントを基準として求めてゆくのであって、初期設計において最大曲げモーメントの概算式として普通使われているものに次の式がある。

$$M_{\max} = \frac{WL}{C} \dots \dots \dots \quad (1)$$

W は満載排水量 (kg) L は船の長さ (M)

C は常数で普通約 30

次に船體の断面抵抗率を求めるのであるが、これにも次のような満載吃水線規程の略算式がある。

B は型幅 (M) d は型吃水 (M) f は船の長さの函数として數値が與えられている。

(1) (2) を用いて船體応力を表わす式

$$\sigma = \frac{M}{l} y \quad \dots \dots \dots \quad (3)$$

により船體應力 σ を求め、この値が似寄りの船とあまり違わなければまず安心と言うのが一般の方法である。

ここに問題となるのは、この略算式の基礎となる假定條件は實際の場合に適していないと言うことであつて、その手始めに船の長さと波の長さとの關係が船體強度に及ぼす影響を見るこ^トにしよう。

Normandie 號の發表された設計資料の中に、波長と波高を變えて詳しく述べて强度計算を行つた項目がある。それを見ると次のようになつてゐる。

波長 L_n (M)	波高 H_ω (M)	L_ω / H_ω	最大曲げモーメント M (M-ton)			最大應力 σ kg/cm ²	
			M	C	上部	下部	
①	230	7.5	30.6	492000	40.2	1227	968
②	230	9.6	24.0	577000	34.3	1437	1136
③	230	12.2	18.8	677000*	29.2	1680*	1330*
④	293.2	9.6	30.6	497000	39.9	1240	980
⑤	293.2	12.2	24.0	552000	35.8	1375	1087
⑥	293.2	15.0	19.5	577000	34.3	1430	1136

* は最大値を示す。

囚みに Normandie は船長 293.2M であるから最大曲げモーメント及び最大應力共に波の長さが船の長さに等しくない 230M の時に起つていることが分る。また Biles が長さ 91.5M の船について計算したものがその著書の中にあるから抜き出してみると

	波長 $L\omega$	波高 $H\omega$	$L\omega/H\omega$	M_{max} $M-ton$	σ_{max} (kg/cm ²)	
[1]	Hogging			上部	下部	
①	122.0	4.6	26.6	10000	1380	552
②	122.0	9.2	13.3	11300	1570	613
③	122.0	13.8	8.8	12600	1730	680
④	91.5	4.6	20.0	10800	1490	580
⑤	91.5	9.2	10.0	13700	2050	740
⑥	91.5	13.8	6.6	15000	1580	810
⑦	61.0	4.6	13.3	11500	1580	612
⑧	61.0	9.2	6.6	13800	1950	766
⑨	61.0	13.8	4.4	15500	2140	830

[2] Sagging

①'	61.0	4.6	13.3	2700	165	330
②'	61.0	9.2	6.6	4300	266	535
③'	61.0	13.8	4.4	9850	600	1220

(4)	91.5	4.6	20	4350	267	544
(5)	91.5	9.2	10	9500	580	1230
(6)	91.5	13.8	6.6	10800	660	1330
(7)	122.0	4.6	26.6	1080	66	130
(8)	122.0	9.2	13.3	4420	267	550
(9)	122.0	13.8	8.8	8300	50	1040

この表で見ると波の長さが船の長さよりも小さい時、すなわち⑦⑧⑨の場合が標準状態④の場合よりも却つて曲げモーメントも船體應力も大きくなつてゐることが分る。ところが一般に行われてゐる計算方法は前述のように波長と船長とを等しいと置いたいわゆる標準状態のみを取り上げてゐるのであるから、一體どちらが正しいのか深く検討してみない限り、標準状態のみに頼つてゆくことは決して妥當なこととは言ひ得ない。

III. 波長と波高との比

前に述べたようにふつうは $L\omega/H\omega=20$ として計算するのであるが、この 20 という値の根拠が何であるのか明かでない。今までに實際の海洋波を観測した貴重な資料を見ると有名な Cornish や Zimmermann の観測があつて、それらの實測結果と Dahlmann の興えた波の數式等を纏めて第一圖に示してある。圖でみると $L\omega/H\omega=20$ となるのは $L\omega=120 \sim 150$ M 位の範囲の波であつて、これよりも短い波長の波ならば $L\omega/H\omega$ を 20 より小さく取り、長い波長の波ならば 20 より大きく取らねばならないことを知る。したがつて一律に $L\omega/H\omega=20$ と決めてしまうのは長い波に對しては強度計算を過大に、短い船には過小に見積つてしまうことになる。過大に見積ることは材料を不經濟にし、過小に見積ることは安全性を失うとも言えるのである。

Normandie の設計では長さ 293.2M の船に對して波の長さを 230 M とし、波の高さを 7.5 M つまり、 $L\omega/H\omega = 23$ と選び(1)式の C の値を 28.7 としたに反し、Queen Mary では C の値を 35 に選んである。こう考えてくると $L\omega/H\omega = 20$ に取つて計算を行うことは果して眞の強度計算の意味をなしているのか否か疑わしくなつてくる。

この點について Schnadel は荒天中の航海實

測を行つた San Francisco 號の結果から、「船の縦強度計算においては船の長さに等しい波長の波を選んでよいが、眞の波浪中の應力を見出すためには Hogging の場合には Sagging の場合より高い波長を取らねばならない」と述べ、さらに有效波高に言及して、「有效波高 5.5 M のものは實際には波長 130M 波高 9~10 M の波に相當し、Hogging の強度計算に對しては

観測した波高を減じなければならない。この減少はいわゆる Smith の影響によるものより大である。」と述べている。いずれにしても Hogging と Sagging の兩方共通に $L\omega/H\omega = 20$ と取つてしまふのは多くの問題を残しているように思われる。


IV. 船と波の相対位置

上の問題だけならばまだ良いのであるが、さらに船と波との相対位置といふ大きな問題が加わってくるといよいよ疑問が増していく。それは今までの標準計算では一般に波の山が船の中央に來た状態、すなわち Hogging の状態が船にとつて最も厳しく、甲板に最大應力が現われると考えて來たのであるが事實は必ずしもそうではないようである。有名な Biles の Wolf の實驗の中で航行中の測定結果を始めとして、次のごとき二三の實測による資料から、一般に Sagging の場合の方が明かに大きな應力が現われているのを知る。

(1) Wolf の航海實測から各部の受ける應力の値を擧げれば

	Sagging σ kg/cm ²			Hogging σ kg/cm ²		
	龍骨	左舷	右舷	龍骨	左舷	右舷
①	345	295	270	264	254	232
②	486	290	248	337	188	182
③	534	413	272	392	282	242
④	546	451*	—	412	280	—
⑤	400	286	272	367	275	264
⑥	560	374	336*	392	322*	306*
⑦	546	342	295	400	250	250
⑧	610	400	264	455*	289	204
⑨	845*	420	—	367	266	—

* は最大應力を示す



第 1 圖

(2) 米國海軍の行つた長さ 94.5M の驅逐艦 Preston 及び Bruce 二艦の破壊實驗によれば破損時における船體各個所の最大應力は

	Sagging σ kg/cm ²		Hogging σ kg/cm ²	
	實測値	計算値	實測値	計算値
梁 上 側 板	2150*	1930	1460	1550
中間桁の Web	2010	1855	1475	1510
龍 骨 罫 板	1960	1930	1475	1490
平 板 龍 骨	2150*	2010	1625*	1660
右 舷 一 番 目 縱 通 材	1650	1650	1160	1255

* は最大應力を示す

(3) Schnadel の行つた San Francisco 號の詳細に亘る實測の中から最も烈しい嵐に遭遇した時の値を抜き出してみると、船體後部甲板上のある一箇所における應力と曲げモーメントは

	σ kg/cm ²		M. M-ton	
	Hogging	Sagging	Hogging	Sagging
①	500	460	20900	18850
②	520	720	21800	30100
③	505	720	21100	30100
④	650*	920*	30100*	39500*
⑤	600	920*	27200	33400
⑥	435	560	18200	23400
⑦	540	560	22600	23400
⑧	640	720	26800	30100
⑨	450	765	18800	32000
⑩	585	756	24500	32000
⑪	560	720	23400	30100
⑫	560	810	23400	33900
⑬	450	675	18800	28200
⑭	540	720	22600	30100
⑮	470	540	19700	22600
⑯	450	450	18800	18800

* は最大値を示す

以上の三つの實測結果から推察すると船の最大應力、及び曲げモーメントは Hogging よりも Sagging の場合の方が本質的に大なることが分る。もつともこの問題は船自體の荷重狀態が大きな影響を與えるものであるから一概に斷定することは穩當でなく、この點については Laws が北大西洋で行つた貨物船の實測、 Dahlmann の 122 M 鑛石運搬船 Frigga 號による測定、 Dahlmann と Remmers の Duisburg 號による實測、及び Bridge の 147 M 油槽船 San Conrado 號の大西洋における實測等があるがそれらの詳しいことをここに述べる餘裕がない。ともあれ Preston 及び San Francisco 號の場合を調べてみると、船底應力よりも上甲板の壓縮應力の方がまず問題となることは間違いないようである。

V. 波による動的影響

ここまで述べて來たことはすべて船の靜的應力を主として來たのであるが、また複雜なことに船は波浪中を絶えず縦に横にまた上下に搖れ、さらに加えて時々は波の衝擊を受けるのであるから靜的に計算して求めたものではとうてい満足出来るはずではなく、しかもこうした動的影響を求めるということは非常にむずかしいことから、勢い靜的應力にいくらかの安全率を乗じて済ませてしまうことになる。この動的影響といふ問題はなかなか無視出来ない因子であつて、 San Francisco 號の場合には縦搖に對して最大約 +1800M^t の附加曲げモーメント、波の山に乗る場合の上下動搖のために -2300M^t、波の谷に乗る場合に +3500M^t の曲げモーメントが加わることになつてゐるから、結局縦搖しつつ Sagging 狀態になつた時には +5300M^t の曲げモーメントが加わることになり、前の表からも分るとおり約 2割くらい大きくなるわけである。衝擊による影響はさらに大きく、 San Francisco 號では船首における衝擊は上甲板で常に船が波の谷に乗る時のような壓縮力を起すことが判つてゐる。そして荒天の場合には船長より長い波長の際にかような衝擊が起り、 實測で 5.4 M くらいの低い波高の場合でも有效波高 6 M に相當するような曲げモーメントを與え、かつ曲げモーメント曲線の形狀は特に衝擊の際

は船體中央 1/3 長さにおいてかなり平らになるようであり、このことは衝擊の強力計算に際しては波の形を幾分異つたものを取らねばならないのではないかと Schnadel も述べてゐるが、その詳しい根據は不明のままになつてゐる。とにかく、衝擊を始めとして船體強度への動的影響といふ問題は單獨に簡単には考えられないことではないかと思う。恐らく船と波との相對速度ということも大きな因子になるであろうし、大きな波のみでなく小さな波が群をなして寄せて來る場合も、ある長さの船に對してはあるいは豫想外に大きな影響を與えるかも知れない。それ故、船の長さ、波の長さ、波の性質、相對位置、相對速度等、複雜にからまり合つた因子を一つ一つ解決して始めて動的影響の問題が判明するであらう。


VI. 安全率、許容應力

ここで少し設計の際に用いられる安全率と許容應力のことについて觸れてみたい。一體、安全率といふ言葉ほど技術者や研究者にとつて情ない言葉はないのであつて、多くの優れた研究結果から出來る限り假定條件の範圍を縮めていつて次第に未知分野の本體を掴んでいつても、實際面で安全率を幾倍か掛けられてしまえばもうその研究價値は無視されたも等しいことになつてしまふ。安全率とはただ工作の信頼度のみに負わさるべき係數でありたいものである。それはともかくとして、船の安全率がどのくらいであるかと言えばこれがまたはつきりしない。しかし破壊強度を安全率で割つたいわゆる許容應力の標準が二三發表されているから、これを拾い出してみると、 Murray によれば

	引張 kg/cm ²	壓縮 kg/cm ²
大型高速船	1400	1125
120~150M貨物及び客船	1260	950
小型貨物船	740	600
海峡船	700	600

Abell は許容應力を船長の直線的函數として
 $\sigma \text{kg/cm}^2 = 7880 \left(1 + \frac{L}{305} \right)$ で與えている。

この他にも Robb や Tobin 等の概算式があるが何れも經驗を主として作成したものであつて、實驗的裏付けがないのは残念なことである。



第 2 図

しかし満載吃水線委員会が與えた式には長さのみでなく船の肥瘠係数 C_d をも考慮したもので、これを第二圖に示してあるが、圖から分るよう許容応力が船長と共に直線的に變ることはよいとしても、その直線的變り方が船長 50~60M 邊りを境として二つの部分に分かれていることは注意すべきことである。何故 50~60 M 邊りが分れ目になるのか根據は薄く、Schnadel はこれに對して、「小さい船では曲げ應力を對して構造寸法が決められるものでなく、板厚は肋骨間における局部的の曲げまたは挫屈荷重に對して決められる。これに反して大きい船では局部的の強さでなく船體全體としての曲げに對して構造が決められる。」と、一つの説明を與えているが、とにかく理論的にも實驗的にも確かめてみ

(125 頁よりつづく)

込現象が發生し、推進器は空氣に蔽われて空轉状態となり、計畫速度 15 kt に對し 9 kt ぐらいしか得られなかつたが、船尾吃水を僅かに約 15 cm 増加して再試運轉を行つた結果は、豫定通りの速度に達した経験を著者はもつてゐる。これは船尾吃水を深くして推進器の深度を 15 cm 程度増加させたために、9 kt 前後の速度において空氣吸込現象が避けられ、さらに高速においては船尾波が大きくなつて推進器の水面からの深度が増加し、計畫速度 15 kt まで空氣吸込現象が現われるにいたらなかつたためであると考えられる。

参考文献

(157) H. Lerbs, Kavitationsgrenzen nach Serien-

なければならない重要な問題である。

VII. 結 び

波と船の强度との密接な關係、殊に未解決の色々な問題について思いつくままを述べてみた。ではこれをどの様に解決してゆくかが残された問題である。勿論、理論的にも解決してゆかねばならないが船のように非常に複雑した構造物を理論的に解くためには必然的にある範囲に亘る假定を入れねばならず、一舉に解決することは極

めてむずかしいことである。したがつて問題を根本的に解く糸口を摑むためには貨船について航行中の實測を行うことが最も良いに違いないが、しかしこれとても莫大な經費と人員と時間を必要とし、加えて理想的なすべての荒天状態に遭遇し得る機會はまず望めないところから、實船とほとんど同一構造をもつ模型船を用いてこれを水槽中に曳引し、造波装置により各種の波浪中における諸種の實驗を行つて船體強度の根本的性質を明かにするのが良策であると考えている。

船舶試験所において目下銳意この種實驗に着手しつつあるから、やがて實驗を行つた曉には何等か新らしい結論を御報告致すべく努力している次第である。

versuchen, Werft Reederei Hafen, 1935.

(158) H. Lerbs, Kavitationsversuche mit systematisch veränderten Propellermödellen, Hydromechanische Probleme des Schiffsantriebs, Hamburg, 1932.

(159) C. M. Carter, Propeller Dimensions Formulae Based on Mr. R. E. Froude Model Screw Experiments, Transactions of the Institution of Naval Architects, 1926.

(160) 志波久光、船用推進器が空洞現象を惹起する時の危險回轉數推定法、船舶、昭和 18 年 1 月。

(161) H. H. Curry, A Relation of Revolution, Pitch, Diameter and Cavitation in the Marine Propeller, Journal of the American Society of Naval Engineers, 1937.

計畫造船の實績 [上] 小野塙一郎


— 戰時計畫造船私史のうち —

1. 太平洋戰爭中の船舶増減量

戰時計畫造船がいかなる環境において計畫されたかを明らかにするため、太平洋戰爭中の船舶の増減表を掲げる。これによると増加は總計 1,499 隻, 3,826 千總噸であるが、そのうち新造船は 1,313 隻, 3,368 千總噸で 88% を占めている。新造以外の増加は、拿捕とか沈船引揚等であるが、開戦當初は若干の數字を示してはいるが、戰爭中期以後は問題となるほどの量は示さなく増加はもづら新進造船の竣工に頼っている情況にある。

拿捕、沈船引揚は開船當時は相當に期待されたものであつたが、戰況の發展が思わしくなかつたため、まったく取らぬ狸の皮算用に終つている。

減少の方は合計 3,129 隻, 8,831 千總噸でそのうち最大のものは、潜水艦攻撃（一部水上艦艇によるものを含む）によるもので、1,750 隻, 4,872 千總噸で 55% を占めているが、これは 17 年夏頃から増加はじめ 19 年秋迄繼續した。その後は若干下火になつてゐるが、これは日本の船が外洋に出て行くものが少くなつたが、あるいはむしろ出て行けなくなつたことによる



もので、敵の威力の低下によるものではない。

飛行機による攻撃は 876 隻, 2,727 千總噸で 31% に達しているが、18 年秋ごろより猛威を振い、19 年秋には頂點に達したが、なかんずくトラック、マニラ等集中攻撃を行つた場合の被害はとくに顯著であつた。

機雷による被害は 239 隻, 514 千總噸で 6% に過ぎないが、20 年に入つて高雄で使用し、ついで 3 月頃から瀬戸内海方面を中心に飛行機によつて撒布してからの威力は、實に恐るべきものであつて、事實上瀬戸内海の運航は停止せしめられたようの有様で、20 年度のみの被害からいえば機雷が 280 千總噸で 42% で首位を占めている。

海難その他による損失は 264 隻, 719 千總噸で 8% を占めているが、この量は毎年年度初頭保有量の 4% は通常の海難、老朽によつて失うものとして戰時中の期間に適用して算出した 740 千總噸とはほぼ同様の數字で特別の數字ではない。

毎月月頭の保有船腹に對する喪失の割合は、開戦當初は 1% 前後と難想されていたのであるが、17 年夏頃まではおうむねこの線に沿つていたが、それ以後は激増していくにしても減少せしめ得なかつた。この喪

失率が 5% を越すようになつては當時の日本の國力では、これを補い切れるものでなかつた。

もともと敵を西はマレー半島、東はソロモン群島およびハワイ群島、南はスンダ列島の外におさせて、内は制海制空権を握ることを大前提として立てられた戰争計畫が次々と破れたからには、海運にも造船にも重大な破綻が生じてくることは當然である。

2. 昭和 9 年以降 年度別竣工量

戰時造船量の數的位
置を明瞭ならしめるだ

めに最近 20 年間の造船量を次に示す。要するに昭和の初頭は造船界が第 1 次大戦のあとを受けて、最も不況の時代であつて、それ以後は満洲事變、日華事變に刺戟されて漸次活況を呈してきたのであるが、日華事變勃發の昭和 12 年までは國家の助成船施設等によりかろうじて造船界の命脈を保ちえた時代である。

日華事變中は商船の建造とともに艦艇の建造もまたさかんになつてきて、民間造船所は活況を呈して來たが、商船建造といふもの的重要順位はつねに艦艇の下位にあつた。商船は太平洋戦争の勃發とともに本格的の大量建造に着手したが、同戦以來 17 年度一杯の成績はきわめて不振であつた。これは一般に戦時標準船へのきりかえのためと稱せられているが、それは當らない。最大の原因は、16 年 8 月から 12 月まで、海軍が開戦に備えて大量の特設艦艇改造工事を、民間造船所に行わしめ、その間商船の建造工事を一齊に停止させたことであり、つぎの原因是、開戦の前後は艦艇の新造、整備工事がきわめてさかんとなり、それが民間造船所の商船工事を壓迫したからである。當時は明らかに指導方針は軍備優先であつた。

これらの原因で遅滞させられた外に、16 年度の物動計画における船舶に配當された鋼材が、わずかに數萬噸という量に過ぎなかつたために、16 年度の後半から 17 年度にかけて商船竣工量に不振を生じたのであつ

昭和 2 年度以降年度別竣工總噸数

(100 總噸以上の鋼船全部を含む)

(単位 千總噸)

年度	竣工總噸數	備考
2	53	
3	112	
4	165	
5	148	
6	82	9 月満洲事變勃發
7	56	第 1 次船舶改善助成施設 20 萬總噸
8	76	
9	142	
10	132	第 2 次船舶改善助成施設 5 萬總噸
11	293	第 3 は "
12	445	8 月日華事變勃發
13	443	優秀船建造助成施設 30 萬總噸
14	367	
15	483	
16	231	12 月太平洋戦争勃發
17	424	
18	1124	
19	1583	
20	165	8 月終戦 建造量は終戦迄

た。人體において戦時を通じ日本の民間造船所はその能力の 3 分の 1 ぐらゐを艦艇工事に振り向けていたが、質的に見れば比較的有力な造船所、また造船所のなかでは比較的優秀の工員が艦艇工事に從事していたため、艦艇工事の変更はただちに商船工事に累及を及ぼしたものである。

かくて計画造船は 18 年度の下半期からようやく本格的な竣工量を示して来て、15 年度の上半期まで續いたが、爾後は資材難でふたたび低下はじめ、これに加えて戦況の不振による社會不安、労働力の不足、空襲の激化、國家各機能の逼迫、戦況變化にともなう計畫変更の頻發等により 20 年度に入つてからはまたたく不振であつた。

また資材面からいつて造船は 20 年度の下半期はまたたく作業がなくなるようの状況にあつた。すなわち 20 年度の物動計画による鋼材配當量は僅々數千噸に過ぎず、まったく零に等しいもので、勿論修繕船用にも足りない量であつた。

3. 太平洋戦争中の月別、船種別竣工量

月別竣工量は別表のとおりであるが、一見して明らかなことは年度末の 3 月の竣工量が異常に高いことである。これは日本の造船計画が年度計画として行われたため、いわゆる責任量完遂のために艦政本部が造船強行推進に年度というものを一つの便法に使つたからで、造船所も工事計画の目標をここにおいた。その結果毎年 1 月ないし 3 月の造船工敷配分を年度内竣工船に集中したので、4 月 5 月ごろの竣工船が減少するという現象を呈した。これは技術的には勿論、理想の方策からは遠いが、強行推進という現実の目的に對しては、比較的初果ある方法であつた。ただ 19 年度の終りに竣工量が多くないのは、當時の建造船の約半分を占めていた油槽船を一擧に切り捨て貨物船に改造するという舉行をあえてしているからで、そのため 20 萬總噸程度の船が、年度を越して竣工することになつた。

船種別に見れば油槽船建造比重増大がとくにいちじるしい現象で計画造船を通じて的一大特徴ということができる。

竣工した船型としては 16 年度は勿論全部が横行船で、17 年度も殆ど全部横行船であり、18 年度は第一次標準船が約半分、あとは横行船と第二次標準船中の主として巨型が占めている。19 年度はほとんど全部第二次標準船で、第三次標準船は 19 年度末から 20 年度にかけてごくわずかに出現している状況で、第四次標準船は終戦までには竣工するような状況にあつたものはない。

16年度月別竣工量

月	貨物船		油槽船		その他		合計	
	隻数	総噸数	隻数	総噸数	隻数	総噸数	隻数	総噸数
4	6	18,317	—	—	1	3,214	7	21,531
5	10	21,620	2	1,635	1	17,127	13	40,402
6	8	28,019	2	2,164	2	54,000	12	84,182
7	6	16,348	—	—	2	1,111	8	17,459
8	6	11,361	—	—	2	14,788	8	26,149
9	7	15,796	—	—	1	11,739	8	27,535
10	2	2,556	1	837	—	—	3	3,423
11	4	12,209	—	—	—	—	4	12,209
12	3	6,802	1	975	—	—	4	7,777
1	4	23,893	—	—	—	—	4	23,893
2	8	17,157	—	—	—	—	8	17,157
3	9	22,534	—	—	—	—	9	22,534
計	73	196,612	6	5,661	9	101,979	88	304,252

註. 本表において一般に 16 年度竣工量 23 萬 2 千總噸と稱せられているのと約 7 萬 2 千總噸の差ある
は、本表には工事途中で航母へ改裝のため海軍に買い上げられた優秀旅客船の春日丸、出雲丸、樺原丸の隻を、買上の時期において竣工と見なして加えているからである。

17年度月別竣工量

月	貨物船		油槽船		その他		合計	
	隻数	総噸数	隻数	総噸数	隻数	総噸数	隻数	総噸数
4	3	5,900	1	1,100	—	—	4	7,000
5	6	16,050	—	—	1	930	7	17,030
6	8	23,690	—	—	—	—	8	23,690
7	3	5,810	—	—	2	16,100	5	21,910
8	5	20,840	2	6,300	—	—	7	27,140
9	7	20,370	1	5,200	1	7,800	9	33,370
10	5	11,830	—	—	5	16,910	10	28,740
11	7	20,780	—	—	1	850	8	21,630
12	10	32,720	3	11,305	4	16,490	17	60,515
1	7	11,980	1	5,200	1	621	9	17,801
2	13	41,860	1	1,100	2	3,440	16	46,400
3	23	64,820	3	13,850	7	40,600	33	119,270
計	97	276,650	12	44,055	24	103,791	133	424,496

18年度月別竣工量

月	貨物船		油槽船		その他		合計	
	隻数	総噸数	隻数	総噸数	隻数	総噸数	隻数	総噸数
4	8	15,220	—	—	1	650	9	15,870
5	7	21,240	3	14,700	1	550	11	36,490
6	11	22,690	3	16,150	3	7,950	17	46,790
7	17	33,990	6	36,450	—	—	23	70,440
8	22	48,170	2	10,400	—	—	24	58,570
9	24	51,620	7	37,550	—	—	31	89,170

10	27	53,150	5	26,470	—	—	32	79,620
11	25	53,640	9	39,140	—	—	34	92,780
12	34	72,490	11	31,220	4	15,930	49	119,640
1	28	56,520	11	36,470	3	15,250	42	108,240
2	45	89,100	13	38,370	—	—	58	127,470
4	72	183,430	27	89,570	4	6,130	103	279,130
計	320	701,260	97	376,490	16	46,460	433	1,124,210

19年度月別竣工量

月	貨物船		油槽船		その他の		合計	
	隻数	総噸数	隻数	総噸数	隻数	総噸数	隻数	総噸数
4	34	72,590	8	6,960	—	—	42	79,550
5	40	82,180	19	61,110	3	2,000	62	145,290
6	40	97,650	17	48,120	—	—	57	145,770
7	33	50,620	17	55,270	3	2,000	53	107,890
8	33	38,820	24	71,890	—	—	57	110,710
9	40	52,050	29	127,320	1	500	70	174,870
10	40	48,830	23	97,200	1	500	64	146,530
11	40	59,720	24	77,480	1	900	65	146,290
12	41	76,810	18	57,050	1	500	60	134,330
1	31	63,170	16	51,000	3	10,500	50	124,670
2	36	101,930	12	50,920	—	—	48	152,850
3	27	85,080	3	13,720	2	10,000	32	180,800
計	435	829,450	210	718,040	15	35,000	660	1,582,440

20年度月別竣工量

月	貨物船		油槽船		その他の		合計	
	隻数	総噸数	隻数	総噸数	隻数	総噸数	隻数	総噸数
4	12	23,180	—	—	1	500	13	23,680
5	19	63,470	—	—	1	500	20	63,970
6	8	40,900	—	—	—	—	8	40,900
7	11	36,580	—	—	—	—	11	36,580
8	—	—	—	—	—	—	—	—
計	50	164,130	—	—	2	1,000	52	165,130

8月は終戦までとす

(以下次號)

社團法人 生産技術協会

東京都港區芝田村町・日産館 574
電話 銀座 (57) 2102-4 内線 94

入会金 会費月額
團體會員(會社工場) 500圓 150圓
個人會員 正會員 30圓 30圓
學生會員 0 30圓

機關誌 月刊「生産技術」定價 35圓
團體會員に3部 個人會員に1部 無料頒布

社團法人生産技術協会編

プレスの理論と現場作業

三菱重工業株式會社 荒井 齊勇著
東京機器製作所技術

A5. 200頁 附圖 200 定價 200圓 □ 20圓
本書は銅金プレス加工の全般に亘り理論と實際の兩面から一々具體的數字や圖面をもつて誰にもわかりやすく詳細に解説したものである。

[申込所] 東京都港區芝田村町1の2

社團法人 生産技術協会

座談會

航 海

海事學院教頭	井 関 貢 氏
船舶試験所第一部長	志 波 久 光 氏
同 総務課長	重 川 渉 氏
東京計器技師	波 多 野 浩 氏
水産講習所教諭	熊 澄 武 晴 氏
海事學院教授	鮫 島 直 人 氏

最近の造船技術

(井関) 倍越ですが、司會をさせていただきます。最近の造船技術についてはよく分りませんが、どうも戦標船の稼動率や運行能率などわるいようですが、志波さん、このごろ出来る船について一つお話を願えませんか。

(志波) そうですね、船型の點からのみ云えばただいま建造中の船は急激に戦前の理想型に恢復したと云い得ましよう。このことは容易に考えられることだと思われます。ただし放出物と云いましようか戦争中大量に生産された主機械が利用されることが多いようですが、これらは馬力と回轉數の關係において必ずしも一般商船に有利でないのが多いので、これらを使用する船舶はたとえ船型は回復され得ても推進効率の點から不利の場合が多いようです。この點は今しばらくは残念ながら時日を待つ必要があると思われます。

(井関) だんだんよくなつてはいるのですね。

(志波) ええ、よくなつてはいます。

(井関) 今のところ、アメリカでは、煙突や端艇などにアルミニウムを使つていますが、日本では全然用いられませんか。

(志波) だんだん、アメリカのやり方がはいつきて、見たり聞いたりしますから、自然プラスしてゆく譯ですが、今のところはそういうもののあることが分つたくらいでしようか。

(重川) みんなその方向に改善して行こうと努力はしているのですが、何分戦争中レベルがぐつと下つてしまつたものですから、何とかして國際水準まで達しなければならぬ、G.H.Q.の方の要求もあるのでござりますけれども、なかなかその國際水準にかかるまでには相當の努力をしなければ駄れないのではないかと思われます。新しいものも色々用いられようとしているようですが、まだ軌道にのるまでの新しいものが出ておりません。

(井関) 水準に達するまでどのくらいかかりますか。

(重川) 計器の方は存じませんが、……これはお役所で命令したって、結局は資材の問題です。それと戦争中相當粗悪品をつくつて、これはすこしいい過ぎかもしませんが、技術も低下していますし、この技術低下を如何にして上げるか、これがなかなか一朝一夕に行かないのではないかと思います。

(井関) ここ10年15年は望み薄という譯ですか。

(重川) 10年も掛つては話にもなりません。遅くもここ数年中にかえらなければ困りますよ。

(波多野) 資材は大きな問題ですね。……いい資材が少ないのでからいい材料をいれようとすると相當無理をして搜さなければならぬ、そうすると、どうしても高いものを買わなければならぬことになります。また工賃も相當高い。それでどうかというと計器類などの値上がりが一般の物価ほどは上つていない。30倍から50倍ぐらいですから、割合からいうと半値以下ということになる。そこに問題があります。

また至般的にいつ「いいもの」に對する認識が極めて低調です。大體戦争の終りごろ、まあいろんな事情で止むを得ないことをしたが、どうやつて悪いものをつくるかという研究を強制的にやつたのだから【笑】現在條件が揃つていればともかく、わるい條件ばかりですから、これはなかなか問題だと思うのです。もつとも最近ではみんな努力して大分戦前にもどつてきました。

(井関) さきほどからのお話で、なるべく早く國際水準までもちあがりたいと思います。イギリスあたりでは船内施設の改善をやかましくいつています。これは日本ではどんなものでしようか。ある造船所の方から、船室は澤山とられ乗組員もふえ、そのために漏水能力も削減されているということを聞きましたが、その方面はどうなつてしまふでしょうか。

(志波) そういう傾向は見えます。

居住室の改善と作業の機械化

(井関) イギリスでは、船員の福利増進について熱心に討議されていますが、そういう點で頭を悩まして

いるのは、賃銀の一般的高騰という點で、そのため造船船價と運行費とが上昇しています。ある船では一人當りの面積を40パーセントもふやしているようですが、これも人道上の見地から福利増進に努力していることが伺われます。そうすると一人について年間110ポンドの純収入の増加をはからなければならぬので、そういう運航を考えているようです。どうもイギリスでも船員になり手がすくないのではないかと思われます。現在日本でも船員は餘っているといいますが、一部の船員はやはり足りないです。運行能率を考えるまえに、船員が充分能力を發揮するように充分な施設が出来得たらと思うのです。現在のように船員の數が増えたことと、船室が戦争中のようになれば能率も低下して採算が困難となるでしょう。従つて船員が充分能力を發揮する方法が考えられなければならないと思われます。

(波多野) そうすると、これは能率をあげて乗組員を減らすことになるでしょう。

(井闘) それも一つの方法になつてゆくでしょう。

(波多野) アメリカの漁船は人をすくなくして機械で能率を上げているようですが……

(熊綱) そこで考えることは今日、日本の船は面白い行き方をしているということです。この前F型船で居住室をふやしてくれという話が組合側からありました。居住室をふやし定員を増加すると積載量の方がすくなつて船主が悩む、また造船所でも悩むという傾向です。漁船は今まで縦子——というと怒られるかもしれません、居住性が悪かつたのです。それが最近、いつてもここ一年前あたりから、船主が居住室の増強を要求するようになりました。船が小さく載貨量もあまり減らせないので造船所で随分苦しましたが、船としてはよくなりました。居住ということは十分考えねばなりませんが、この点について考えますと今いつた載貨容積が減る。甲板室を増加するため小型船では安定性がわるいということになる。そこで機械化をもつて乗員を減らそうというので、人間の労力を如何に機械にかえるかという、機械化の要求が呼ばれるようになつて來たのです。そのかわり一方に失業問題が起つて來ると思いますが、これはほかの部門で消化をはかる。船のような極限された中で失業問題を處理するのは考え方だというのが船主自體の考えになつています。これは井闘先生のおつしやる問題とマッチしていると思います。何もせいたくをする氣はないが、居住をよくしておくと云うことは、能率をあげる絶対的要素だと思います。資材の問題も波多野さんからお話をありました。私の考え方はちよつと違います。造船所や會社の方にいわせると、資材に持つて

これらますが、こういうことをいうと會社のエンジニアの各位に怒られるかもしれないが、戦争中、どこでもそうですが如何にして悪いものでもよいが大量をつくることに苦心したことは事實です。ところが困ったことには、その仕事に當つている者がすつかりそれに馴れ切つてしまつて、今日これを正常の軌道にのせる段になると實は困つた問題にぶつかつてゐるのであります。開襟シャツに馴れたらネクタイを結ぶのはいやになる、それと同じことで、どうしてもその頃の人等は戦時の簡便なやり方に馴れ、10年、20年も保たすような仕事、精魂を打ちこんでやる、あんどうな仕事がおつくになつてくるらしいです。これをどうするか、結局、船なら船での大きな浪費だと思います。經濟的にも將來大きな浪費でしよう。この點をまず現在の方々から考え直してもらいたいと思います。これはなかなかむずかしい事ですが、何とかいろいろな機關で、戦時の再教育という言葉は適當でないかもしませんが、何とか一步努力をしてゆくようにしたいものです。ただ資材難を云々してゆくだけでは能がないと思います。如何にしてゆくか、という努力を講じなければ復舊はなかなかと思います。日本の造船は昭和12、3年頃までは上りカーブで、戦争中はデグザグになつております。もとのカーブに戻るまで相當日数がかかりますが、一日も早く再上昇カーブを作りたいのですね。

輸出船と造船技術の向上

(井闘) その努力は大切ですが、これはわれわれの方でも、船内規律の高揚とか、勤労意慾の高揚とか、やかましいわれたが、造船所でも根本問題から立て直していくかないと、運航等もうまくゆかないと思います。

(重川) 造船技術全般についてわれわれも同様に考えております。しかし實際にはなかなか話がうまく進まないようです。一方、外國船——輸出船というものは厳密に製造検査をされるわけです。技術の向上したものでなければこれについてゆくことができない。これを機會に造船技術の向上復讐ということも可能ではないかという観方もしております。そこでこの外國船、——話が前に戻るかもしれません、外國の貨物船の居住施設の内容というものが實は内地の客船以上なのです(笑聲)。そうなづつくるとそこまで一度にゆけるか、どうかという問題もありますし、また實際日本の現状としてはなかなか外國船の注文書の要求どおりできるかどうか、これは非常な危惧を感じる。これでうまくやれば外國の信用も博し、日本の造船技術も立ち直るチャンスになるのではないかと考えるのでござい

ます。

(井関) 外國船の注文をうけて、生命にかけても立派なものを捨てるという考え方か、これで回復できればいいと思います。現在、リベッターは大丈夫でしょうか。電気溶接も日本では適當な鋼材がないからリベッティングでゆかなければならぬということを聞いています。然しリベットと溶接とでは船體の重量が 15 パーセントもちがうそうです。これは何とか克服しなければならない問題だと思います。

(重川) そういう點、輸出面ではもう列國と競争にはいつているといえるのです。造船技術家にいわせばものはやうかうかしてはいられないという時期です。これを周囲から援助、べんたつしてゆく必要があると思います。

防蝕の問題

(井関) もう一つ、防蝕のことをお話願いたいが、イギリスではシェー・ハリスという教授が主となつてやつてあるようですが、なかなか耐蝕性潤滑の生産は困難で、ふつうの駆管で塗つて、できるだけ腐蝕を防ぐ特殊な優秀な塗料ができた、ユニオン・キャッスルラインの船で造船臺で塗つてから、一航海して 6 カ月後造船所で調べたところ、船底塗料の 98 パーセントが完全な状態にあつて、汚蝕がなかつたということです。が、熊凝先生、鹿児島で良いペイントを考えたといふのは木船に対するものでしたか。

(熊凝) 木船です。——あれは毒チャーンの一種で、木船には好いと聞いています。

(井関) 九州方面がひどいのは、水温が高いからですか。

(熊凝) あれは防錆より防虫ですね。

(井関) 清水港は虫がひどいといいますが……

(熊凝) これは動物學的に見て——私は専門家ではありませんが——舟虫、フヂツボ、それから何とか虫という等は鹽分が高く、水温の高いところに繁殖するもので結局黒潮本流のはいつてくるところがそうなんです。東京灘でも灘内はいいが、館山に行くともういけないようです。清水港でもそうですが、館山でも一夏 60 日ぐらい實習をやる間に 2 回ぐらい塗らないとだめでした。結局黒潮のあるところは木船はだめということですな、鹿児島でああいう塗料ができたことも現實の要求から來たものと思われます。

(井關) 港から港へ、船底が汚れてないと定期はふめますが、汚れていると定期をふむことは困難です。日没までに入港しようとする努力は陸の人の想像のできないほど強いのですが、このペイントの問題が解消されたらさぞ能率があがることでしょう。良い防蝕

防虫ペイントこそ實に世界的大發明だと思います。

(熊凝) それに關連しているんですが、このごろ大きな船にもあると思いますが、小さな船で鉛の頭が腐るんです。130 トンぐらいいの船がドックに入るたびに數十本の鉛の頭が腐つて打換えをやつたという事實があります。この事は以前にもあつてはじめは電蝕であるという人もあり最後は塗料の影響だらうとついに迷宮に入つてしまつたことを聞いております。それはこのごろ特にひどいんです。幾艘かの船は左舷の中央から後部の鉛の頭がよく腐るので發電機の關係から電蝕ではないだろうかともいわれましたが、どうも電蝕ともいえないふしがあります。結局、塗具がよくかかつていればよいということが眞實に近いように思われます。無論このごろの鉛が悪いということは云えるのですが、造船所で鉛をよく吟味している餘地がないらしいのです。この問題も塗具が完全であれば、ある程度まで防げるのではないかと思います。

まつたくこのごろの塗具は胡粉でもはいつているのではないかと思うようなことがあります。先日塗料會社の方から伺つた話ですが、この頃は少い資材で量を求められるのでそこまで馬力をかけていられないようです。

船用計器について

(井關) 液體コンパスはアルコールと蒸溜水との混合液でなければならないのですが、近頃アルコールがまるきりないといつた感じがするんですが……

(熊凝) たしかにそういう感があります……

(波多野) 蒸溜水ならまだいいんですが、大抵が水道の水をいれてめぢやめぢやにしてしまうというようなことがあります。

(井關) どうも今までのお話では、あまり好い材料はないようですが、イギリスあたりではあらゆる方面に努力をし航海の補助機器としてラジオをとりつけ、海員のためのラジオ相談所も設立されています。ローヤル・アンダーソンという人を委員長として航海器具、無線のための超短波、レーダーとかローラン等の研究もすすめられています。前途改革すべきものは多いと思いますが、航海の補助機器について、波多野さん、何かお話願えませんか。

(波多野) 今のような時代はどうしても經濟的問題が多いのではないかと思います。こういう時、何らかの國家的な補助機器と社會全般の充分な認識がなければ、努力してあるレベルまでしか達せられないのではないかと思います。

(井關) アメリカのレーダーなんか立派なものですが、日本では現在中型船につけることは経費の問題で

できないでしょうね。

(波多野) そういうものに経費を出してもつけようという船主側の要望が高くなつてゐる現在、技術的レベルもあげなければなりませんが、何といつてもこの問題は個々の問題でなく、社會全體の認識といつたものがもつと高まらなければならぬと思います。

これから航海術

(井関) では結局これからの航海術は當分在來の計算器を使って行かなければならぬのでしようが、將來の航海術はどうやつて行かなければならぬかについて一つお話を願います。

(鮫島) 今後の航海術ということですが、レーダーとかローランとかも、最近使われだしてその形も變つてくると思います。まあそれまでには相當の年月がかかるとして、現在の航海表では三引數表がいいと思います。少し冊數はふえるがアメリカの H.O. Vo214 の表が使う立場からは便利だと思います。商船の方では推測位置を基準として計算するので、假定位置を基準とする表はわれわれにはちよつと不便な気がしますが、馴れの問題だと思います。航海表の代りに天測計算器を戦争中海軍が作つておきましたが、精度が不十分のようです。今後、精密器械や光学器械の製作技術が進歩してくれれば計算器も必要な精度のものもできるのではないかと思います。また一昨年2月ごろ電氣計算器を鐵道協會で伊藤努さんが紹介されました。電氣のことばよく分りませんが、あれも1分以内に結果が出るらしいのではないかと思います。

(井関) モノー・グラムの見通しはどうですか?

(鮫島) 三引數表の方がいいです。

(井関) 計算尺はどうでしょう。

(鮫島) 計算尺も補助的なものならいいと思いますが、まあ計器式なものの方がいいでしょう。

(井関) 商船では船の位置からいふと、どのくらいの程度で満足すべきですか。

(鮫島) 1分以内ですね。

(井關) 1哩以内ですか。

(鮫島) そうですね。昔は漁船ではごく大きづつに考えられていたんですね。最近は漁船も商船以上だといいますが……

(熊継) 小型船、漁船あたりは推測位置を無視する傾向があります。推測位置でない假定位置が向くように思われます。これは最初よく宣傳を致しました結果かも知れませんが、大正の末期から小倉さんの假定位置を使う方法が浸潤致しました。この方が簡単だからという譯ではありません。その點は三引數表は結構だと思います。それから高度方位儀というものが水路局か

ら發行されました。これは漁船の目的で作られたと思いますがどうも向かないように思います。ある特殊な區域に出動する漁船にしか使われない現状です。今のマッカーサー・ラインは、東西にひろがつていまして西の方の區域に出動いたします船では、 150° 子午線の基準では修正値が大きくなり過ぎる缺點があります。表ならば三引數表でよいのではないかと思ひます。いまだに小倉さんの表を要求して來られて困ります。三引數表は漁船にも向くし又大きな船にも向きます。

計算尺は小型船には向かないようです。以前小型船に向けるために 20 吋のものをつくつたことがありますが、精度の點ではまず充分と思いましたが、船の方では使いにくがるようでした。結局これは馴れの問題ですね。どうもああいう線を合わせることが嫌いらしいです。そういう點で、漁船には向かないのではないかと思われます。大きな商船に使ってもらつて、商船の士官がこのスライディングスケールに馴れれば、日常の計算も樂になります。あの便利なスケールを使わないのは費の持ち腐れだと思います。それから計算器の問題ですが、これは的確に行けば非常に結構だと思いますが、計算器を揃える價格が問題です。何萬何十萬圓もすれば船主は儲けてくれません。それである程度まで表があれば結構かと思います。なかなか計算器まで行きますまい。スケールを飛ばして計算器に行くことは無理ではないかと思います。

(波多野) 計算器で1分を出すのは大へんでしょう。

(鮫島) 隆高なものになりますね。ワイルドのセオドライトのような、ああいう精巧なものができればね。

(波多野) 結局、電氣的な計算器になるでしょうね。

(鮫島) 電氣計算器で1分以内の精度のものが作れるでしょうか、伊藤さんは簡単になつてたようですが。

(波多野) この前の伊藤さんは大まかなものでした、精度を高めるには大きなものになるでしょうね。

(鮫島) そうなると、船では價格とかスペースが問題ですね。

(熊継) 計算尺に馴れない人は、紙と鉛筆の方が早いかもしれません、馴れば便利です。アシマスを出すとか、高度の變化を出すとかの時は非常に便利です。練習船におりました頃、船長から怒られたことがある。計算尺で位置を計算して置いたところ、それは記録をどうする、疑義が出了とき、驗算できないでないかと云われましたが、これはどうかと思います。

(波多野) そんなことをいつたら、正確に測定した

のか、まちがつて測定したのかも分らないことにもなりますね。

漁船の操業

(井関) 漁獲高と、航海計器との関係ではどうですか。

(熊綱) 結局、天測位置の精度と音響測深、この二つですね、この他に船主が要求するのは、今聞いておられますところでは、表面の海流と、30メートル、40メートルの海流と、向きがちがうことがあります。これを直ぐ測定する器械をつくってくれということです。漁場も、極めて小さい漁場をつかまえようというのが、かれらの観いのようです。

(井関) 天測はどのくらいやるのですか。

(熊綱) あれは、1人が専門にかかるてやるので精度は1分～1.5分くらいです。

(井関) それは結構な考えですね。

(熊綱) それに連連して、六分儀の問題ですが、六分儀を小さい船で使うと狂いやすい缺點があります。

極端に云いますと、航空機で使つていたような型の六分儀を使うように工夫したいものです。それで新型の六分儀研究が進められなければならぬと思います。

(重川) どうもその方は素人でお話がよく分りませんが、1哩以内というとどういうのですか。

(熊綱) まあ4桁では無理、どうしても5桁ということになりますね。

(鮫島) 表によつて4桁と5桁の表がありますが、三引渡表は計算した結果だけです。簡易天測表のように分までしか與えてないものもあります。

(熊綱) 航船も分のコマ以下1位は必要でしょう。

(志波) 最初の数字はどちらですか。

(波多野) 4に桁に近い5桁です。

(熊綱) 20インチ以上の計算尺になるとこの目的に使えます。

(重川) 20インチでも、4桁は、はつきり出ませんでしよう。

(熊綱) それ以上は船橋へ持つてゆくのにも、不便でしよう。巻くかどうかしなければなりません。航空機用のバイグレーブの計算尺は、10分で止めてあつたと思います。

輸出船の航海計器

(熊綱) 昭和12、3年ごろを経験した者は、どうしてもあすこまで持つて行かなければならぬと思います。輸出船などが切つかけとなつて、せめてその前まで持つてゆくようにしたいものです。もしこの機会を外したら相當失になるのではないかと思います。

(波多野) 今度のノールウェー向けのキャッチャーボートですが、極力駆前に近いコンパスを出しました。向うでも見て、これなら好いと満足してくれましたが。

(熊綱) それをさらに、これくらいなら満足だでなく、これは素晴らしいといわせるところまで持つて行きたいですね……

(波多野) いや向うで別に買つていきたいとまで貰めてくれたんです。尤も今向うから來ているものがかなりわるいのですから、外國船に載つているのを見ても一體何處がいいのか、と疑問がおこるものもあります。だからそれにくらべて貰められたからといって満足している譯ではないのです。

(熊綱) そこを目がけて、日本の六分儀をアメリカに賣るんですね。

(波多野) 今の向うのものに較べてそう見劣りはないんですよ、前を知つている者は見劣りを感じるのですか……

(井關) 六分儀は、歐洲には向かないが、アメリカにはいいでしよう。

航海學の確立

(井關) どうやら時間になるようですが、最後に一つ、船の運用方面について、航海から見て船の操縦をどういうふうに持つて行かねばならないか、大きな暴風にあつた場合、港に锚泊するときこの風ではどのくらいケーブルをのばしたらいいか、といった運用術の問題でもありましたら……重川さん如何でしよう。

(重川) 私、そういうことは精しく存じませんが、われわれ門外漢として見ましても、何かそこに運用術などという、そのこと自體がすでにおかしいという気がしています。それは「術」であるはずはない、「運用學」なるものがあつてもいいのではないかと考えるのです。

(井關) それはまったく同感です。

(重川) 「術」である時代は、學校を卒業しても、あと何十年かの経験を経なければならぬわけです。そこにもつと確たる理論があつていいのではないかと、まあ漠然と考えているわけなんですが、私は何も存じませんし、どうすればいい、どうような方針も持つてゐるわけではありません。とにかく今のところ、もうすこし何か船の動きを、どんなことでもいいから手當り次第理論化してみて、その結果をあつめてみればだんだん體系づけることが出来るのではないかと、漠然と考えているだけなんです。航空關係なんかについても、相當科學的にやられているのではないかと思いまが、船は歴史が古いだけ傳統というものにむしろ災

(142頁へつづく)

船で困つた ことども

簗 藤 淨 元

その一

随分前のことである。四千噸ばかりの天津丸という貨物船に、乗つておつたとき、困つたことが起つた。それはこうだ。

横濱入港の際、海底に衝立つてゐる木材を、ブロベラーで敵いたためであろう、ブレード一枚を根元から折つてしまつた。あの當時北洋材がどんどん横濱で揚荷されてゐた。その揚け方は、幾本かの木材をまとめてスリングを掛け、ワインチで巻き上げて、釣り出し舷外に出たとき、そのスリングを舷側にひき掛けてゆるめると、木材は一時に放り出され、垂直になつて海中に落下突入する。そしてその浮いて來るのを待つて、これを筏に組み、所要の場所に運ぶのである。従つて、もし海底が歎かい所であると、そのうち幾本かが下端を泥中に突込んだまま、衝立つて残ることとなる。天津丸はこれをブレードで、堅にたたいたのである。折れたのも無理がない。

幸いに豫備のものを船内に持つておつたので、入渠の上推進器を取り換えて出帆した。行く先は、四日市である。航海中何等の支障もなく、速力も普通であつた。とり換えるべきものをとり換えただけのことであるから、それは當然であるが、いよいよ四日市港外に達して機関をいろいろに使い始めると、突然大音響とともに船體が異様に振動したのである。また何かに觸れたのではないか……と大騒ぎをして、塗水などを調べて見たが、何等の異常がないので、とにかく入港することとして機関を使用すると、またも大音響……この頃で云えば觸雷でもしたような音……そしてその音の出るのは船のどの邊であるか判らない。船尾にいる者には船首の方に聞え、船首にいるものには船尾の方に聞える。そうすると震源地は一應機関室と云うことになつて、主機を調べたのであるが、何等故障を發見しない。

いろいろとやつている中に、その音は機関を後退に掛けると出ることが判つたので、そのまま投錨し、荷役を終えて翌日神戸に向つて出帆した。勿論後退にか

けないことにしてのことだ。

いよいよ神戸へ入港するのであるが、あの狭い、混雑している港に機関を後退にかけることなしに入るのはむづかしいが、静かに滑り込むようにして目的を達した。長い時間を要したこととは勿論である。

この事情を聞いて陸から監督さんが来る。ドックから技師さんが来る、船長や機関長と共に、その原因について評議をこらす。結論は當然 横濱で取り換えた推進器の故障と云うことになつた。……その外には考えられないからである……そうすると、これを處理するためには入渠しなければならないが、あいにくドックは塞がつていたので二日程まつて漸く入渠することが出来た。

入渠してドックの水を引き始めるとな、關係者は船尾の方の渠壁の上に集まり、豫想したことが當然現われるだろうと期待して、推進器の水上に出るのを待ち構えた……が現實は豫想を全く裏切つてしまつた。外觀上少しも異つたことなく推進器はその姿をあらわしたのである。……そんな筈はない、水の全く引き切るのを待つて渠底に降り、推進器の兩側に桟を組んで、これをつぶさに調べたが何等の故障も發見されない。ボス外側のナット上に塗り積まれたセメントなども完全な形をしている。

問題はいよいよ問題化した。

推進器に故障がないとすれば何處に大音響の發生原因があるのである。軽々しくこれを推進器の故障として入渠までして、幾多の日數と費用をかけた。その責任を誰が負うべきものであるか。それとも、推進器以外に何か考えられるものがあるか。これらの點に關しては、何れも困憊の色を顔に表わすのみで、發言するものが無い。従つて船はそのまま淋しくドック中に据わっている。

日は容赦なく過つて行く。

ある日……入渠してから四、五日過つたある日：あの廣い渠底に、ただ一人、推進器の側に立つてなにか考へている監督の阿部さんの姿を發見した。私は近寄つて話しかけると、阿部さんは「ヤハリ推進器のようだ」と云われる。その根據はボスとナットの接觸部の一部に 32 分の 1 のフィラーが 1 時ほど差込み得る所があるを發見したことにあるとのことであつた。

かく阿部さんの根氣強い原因追求の結果、この推定を得て、推進器を抜きとり、更に充分に擦り合せて嵌めることになつた。

出渠の上試運轉をしても、あのおぞろしい音響を再び聞くことが出来なかつた。これで問題は解決したの

であるが、横濱における縫め付けが不充分であつたのか、あるいは摺り合せが不充分であつたかを、私はここに問題にするのではない。阿部さんが發見した極めて微細な隙が、どうして、あんなに大音響を發するかである。ボスの所では、シャフトの端が「タイプ」になつているので、推進器がもし弛んでいるとしこれを前進にかければ、ボスは「タイプ」に添うて滑らかに前方に移動するが、後退にかけると、ボスは後方に退いてナットの内面に衝突する。そしてその衝突はシャフト全長に傳わることとなり、ここに大音響を發するのである。しかもその移動が僅めて微細な距離であつたために附近に破壊を生ぜず外觀上少しも異常を表わさなかつたのである。また、音響はシャフトの各部に同時に起るのであるから、大音響となると共にその發生箇所を聽きわけることが出来なかつたものであると考えられる。

その二

私が阿波丸（六千噸）に乗つておつたときのことである。當時この船は孟買航路に就いておつた。何回か往復している間に、私はこの船は進行するにつれて、少しく左方へ曲がる癖があるよう感ずるようになつた。しかしこれは單に感じであつて別に車輌の駆けを握まえてのことではない。箇々の場所、箇々の針路については、そのときの風向、潮流等の關係に、推測地點に對して實測地點は右に左に、また前に後にあることは普通であつて、阿波丸もまた同様であるが、その間に何んとなく左方へ餘計に出るように感ぜられたのである。

そこで私はそれが事實であるかどうかを確めるために、いろいろ工夫したのであるが、幸いこの航路のうち、印度の兩岸は約700海里にわたつてほとんど直線的であるので、この沿岸における本船の進路偏倚を調べることし、自分の経験したものは勿論のこと、海図室の戸棚の奥に積まれている古い航海日誌から多數の材料を集めて計算して見たところ、豫想したとおり進路は平均値において相當量左方に偏倚する事實が表わされて來た。

この水域には夏と冬の期節風があるが、その影響は往航に右に偏せられる場合には復航に左に偏せられることになるので、これによる偏倚は平均値において相殺せられている筈である。また海潮流の影響も資料が多數であるかぎり、その平均値において大體相殺せられるであろうが、ここに一つの問題がある。それは北半球において動くものは右方に偏するという地球物理

學上の原則である。この原則による現象は南北の方向に動く場合最大であつて、東西に動く場合は表われないのである。即ち針路の餘弦に比例する偏倚である。

この沿岸の方向は、すこし西に偏いているが、大體南北線に近い。すなわちこの沿岸にそ�て航行すれば右偏の現象が多分に表われる筈である。従つて、もし外に原因がなければ、前記の平均値は當然右偏の結果を生ずる筈である。然るに私の算出した本船進路の偏倚は左方であることから見れば、その傾向は右偏の現象を超越して表われているのであるから、その左偏の原因是餘程大きい筈であることに気が付く。

さてその原因は何であるか、私はまず羅針儀の振付けを疑い、そのラバースラインが船首尾線に一致しているかどうかを調べて見た。羅針儀は船橋の中央にあつて前方船首材の頭を見ることが出來ないが、ラバースラインは前橋の中心に向つていることを認め、これで一應正位置に振付けてあると思われたのであるが、念のため後方をも確かめたいと思つたが歴史に妨げられて、これは出來ない。煙突は近距離にあるので、その中心を睨らんでも見ても無意味である。

そこで私は、船首と船尾において甲板上の中央點より右方に等距離の點を定めこれを標示し、この二點を結ぶ直線が船橋の何處を通るかを求めた。勿論この二點は互に見通すことが出來ないので船橋に「ダムカード」を据えて行つたのである。これを數回くり返して船首尾平行線の船橋を通過する點を確定することが出來たのであるが、船首船尾における標示點の中央點より

の距離が船橋におけるこの點を羅針儀との距離に等しい筈であるのに、この操作の結果羅針儀は丁度1呎少ない點に据えられていることを發見するに至つたのである。然るに羅針儀は船橋の中央にあるのであるから、船體は左方に彎曲していることが判つたのである。

左圖は説明の便宜のため、その彎曲度を誇張して表わしたのである。その彎曲が圓弧にそ�しているかどうか、また船底部と上層部とが一緒に彎曲しているかどうかも問題であるが、ここでは全體が圓弧にそ�て彎曲していると假定して考えたこととする。

船の長さは490呎であるが、その船首尾線はA. B. C の直線でなくしてA. D. C にそ�ており、船首より200



次の點にある羅針儀はDに置かれ、BDは1呎の長さとなる。そして羅針儀のラバースラインは船首に向つておるのであるから、その方向は直線DAである。計算すると角DABは0度17分となる。また弧ADCは、半径約2萬呎(3海里3)の圓周の一部であることが判る。

もし何等の影響なく船が船首尾線にそうて進行するすれば、この船は一周約20海里の圓弧にそうて左轉しつつ進むであろう。

しかし船の進行中は操舵によつて、始終その左轉を矯正し、與えられた針路に船首を保持すべきにより、かくのごとき左方への旋回は表われないが、常に左方へ倚らんとする傾向の堆積が、船位を推測地點より左方に偏在せしめる結果となるであろう。

かくして阿波丸の左方への偏倚にはその由あることが理解出来た。

船によつてはいろいろの癖がある。その原因が不明であるところから、これを癖として片付けている場合が多い。

最後に、この船がどうして船體變曲するに至つたかについて調べて見たところ、本船は建造後間もなく、英國ミドルスブロー海岸に乘揚げ、約半歳の間、坐つておつたものであり、そのとき受けた衝撃のため生じたものであると想像せられた。

そ の 三

佐渡丸の船の話である。佐渡丸は郵船最初の歐州航路船12隻の一つであつて、私が乗つたときは相當の船齢であつた。歐州航路を退いてシャトル航路に配せられ、香港を基點とし、上海、門司、神戸、四日市、横濱を経てシャトルに向うのである。ある航海に、神戸出帆後、私は船内を巡視し船尾の船室に入つて見ると舵はいつもの通り動いているが舵輪を囲む「スタッフィング・ボックス」の上端フレンジのボルトと舵柄下面との間隔が少し短縮しているように思われたが、舵は普通に動いているのであるから、あまり気にかける要もないが、全く氣に掛からないわけでもないので數時間後、再び行つて見ると、その間隔はいよいよ狭窄つてボルトの頭にすれすれに舵柄が動いている……そして四日市入港時においてはボルトの頭は摩擦のため、白く光るようになつてしまつた。

どうしたものであろう。舵が全體として低下している、原因は何か、長い間に徐々として低下したものならば、舵を受けている接觸面が自然養耗したために起つたものと考うべきであるが、昨日から僅一日の間に

生じたこの著しい低下は、さように簡単に考えるわけに行かない。

しかし四日市ではどうすることも出来ない。なんとかして横濱まで行かねば、調べることも出来なければ、また手當を加える手段もない。水面下のことは判らないが、水面上においては少しも異常なく、操舵すると舵柄は幾箇かが並んでいるボルトの頭の上を滑べつて大した支障もなく移動する。多少無理ではあるが、このまま航海が出来る見込がついたので、四日市を出帆していよいよ横濱に向つた。

途中の天候を心配したのであつたが、それほどのことなく、この不具の舵をつかつて豫定通り横濱に入港した。

さて當時、船は貨物をほとんど満載し、船客も多數乗つておつたので船客を一時ホテルに移し、貨物は搭載のまま入渠することになった。そして舵を調べて見ると……ナーンダ、ヒール・ガッジョンに入れてある「ディスク」いわゆる碁石が碎けているのだ。そしてその残骸が舵の隅に少しばかり残つてゐるが、大部分は飛散したものと見えて無くなつてゐる。

これから考えると、碁石が自然養耗のために、ある程度まで薄くなると、舵の重量に堪えなくなつて粉粹したものである。そしてその破片が舵の外に排除されるに従つて舵體が低下し、ついに舵柄が「スタッフィング・ボックス」に支えられるに至つたもので、この間約一日を要したものと考えられた。

この事故が、もし太平洋のまん中で起り、時化に船體がもまれ、怒濤の衝撃を舵面に受ける場合は、どうであろう。舵體が上下に普通以上に遊んでいため恐らく大事件となるであろう。想像してもぞつとする。沿岸航行中起つたことは幸いであつた。

天然社・最新刊

海技専門専門院教官
小谷信市著

價定 320圓
途料 40圓
A5版上製300頁
函版 200葉

舶用補機

主要目次

第1章	ボ	ン	ブ
第2章	舵	取	裝
第3章	冷	凍	機
第4章	揚	貨	裝
第5章	揚	錨	裝
第6章	船の保安	および換氣通風装置	
第7章	蒸氣	および復水の徑路と補機排氣	
		の處理	

IV 推進器の空洞現象

第3章において述べたように、螺旋推進器の翼は、その横截面ごとに翼型として作用するのみなすことができるから、翼型に発生する空洞現象について説明したとほぼ同様のことが推進器の空洞現象についてもいえる。すなわち各翼截面における水流の入射角によつて種々の異った形式の空洞現象が現われる。推進器の翼に普通発生する空洞現象をその出現形式によつて大別すると、つぎのようになる。

- (a) 翼根部空洞現象
- (b) 気泡空洞現象
- (c) 前縁空洞現象

翼根部空洞現象は推進器翼の軸に近い部分の正面の前縁部に発生するもので、これは必ずしも高速の場合に限つて現われるものではない。第42図についてすでに説明したように、この部分はいわゆる翼列影響を著しく受け、特に失脚比、従つて水流の入射角が比較的小さい場合には、その正面の前縁部における圧力が低下して空洞現象が起り、これがために翼根部の正面が侵蝕作用を蒙ることになる。しかしながらこの空洞現象の発生によつて推進器の性能が低下することはほとんどない。なおこのほか、一般に翼の正面の前縁部に現われる空洞現象、すなわち、いわゆる正面空洞現象が存在するが、これは翼截面への水流の入射角が著しい負の場合、換言すれば、推進器の作動の状態が特異の場合にだけ起るものと考えてよい。

気泡空洞現象は、高速において、しかも比較的大きな失脚比、従つて、入射角において作動している推進器の翼の背面に生ずる低圧のために、翼截面の最大厚およびその後方の部分においてまず現われる空洞現象で、これは速度の増加とともにその発生範囲を擴大し、ついに背面全部を蔽い、推進器の性能を著しく害するとともに、空洞現象が背面の全幅に及ばないうちに侵蝕作用を伴う。この空洞現象は推進器の半径の約 0.7~0.9 倍の位置から始まるのが普通

で、速度、すなわち回轉數の増加に従つて、これが翼の背面において發達する状況の1例を第83図において左側からは順次に掲げてある。



第86圖 氣泡空洞現象

前縁空洞現象も、氣泡空洞現象と同様に、高速で、しかも比較的大きな失脚比において作動している推進器の翼の背面に発生するもので、



第87圖 前縁空洞現象


速度の増加とともに、第87図において左側から順次にその發達状況を示すように、発生範囲を擴大し、ついには翼の背面全體を蔽い、これに伴つて推進器の性能が著しく低下する。この空洞現象は翼の先端部から発生する自由渦によつて起るものであり、従つてまず翼端部から現われ始める。一般に流體が激しい渦運動をしている場合には、その相対速度の變化が著しく、渦の内部における圧力は渦の中心に近づくに従つて急激に低下し、その低下率は渦の強さの増加に伴つて著しい。推進器の翼端から遊離していく自由渦においてもこれと全く同様で、その中心における最大負圧が蒸氣張力にまで低下すれば水が蒸發して氣泡が生じ、これが成長すれば螺旋状の氣泡となり、さらに發達すれば翼端部の背面が氣泡で蔽われ、前縁空洞現象が発生する。この空洞現象は、氣泡空洞現象とちがつて、空洞が推進器翼の後方において崩壊するから、侵蝕作用を伴うことがない。なお普通にはこの空洞現象と氣泡空洞現象とを區別せず、一括して背面空洞現象として取扱うことが多い。

以上述べた各種の空洞現象のほかに、推進器の軸から発生する自由渦によつても空洞現象が起るが、これは推進器の性能の低下、侵蝕作用などの原因とはならないから、推進器の空洞現象を取扱う場合に、これを考へないのが普通で

ある。

推進器の空洞現象が實際にどのような作動状態において現われ始めるか、その限界條件を知つておくことは、推進器の設計に對し極めて重要である。

特定の推進器において、式(299)が定義する推進器キャビテイション數 σ_p と前進率 v の變化によつて、空洞現象の發生状況がどんな影響を受けるかについて考えてみる。まず σ_p の値が一定の場合に、 v による空洞現象の變化を取扱うことにする。 σ_p の値が極めて小さい場合を除いては、 v が非常に大きくて、失脚比が負の相當な値であるようなときには、翼の正面に空洞現象が發生するのは當然である。 v の値が減少してある値 v_f に達するとこの正面空洞現象が消え、 v が v_f からさらに減少しても當分空洞現象が現われないが、臨界値 v_b にまで低下すると、今度は翼の背面に空洞現象が起り始め、 v が v_b 以下になると、初めのうちは、空洞現象に伴う侵蝕作用だけが翼の背面に現われ、つぎに v_b 以下において侵蝕作用とともに推進器の推力が減少して性能が低下し、最後には侵蝕作用がなくなつて性能の低下がますます著しくなる。 σ_p の値が極めて小さい場合には、正面空洞現象の發生に引續いて、 v のある範囲内において正面と背面との兩面に空洞現象が現われる。 v の臨界値、 v_f の値は σ_p の減少とともに低下し、 v_b および v_f の値はいずれも σ_p の減少に伴つて反対に上昇し、また兩面空洞現象が發生する v の臨界値 v_{fb} の値は v_f より小さく、 v_b より大きくて、これに對する σ_p の値は v_f および v_b に對する σ_p の最小極限となつてゐる。これらの關係を、横座標軸に σ_p を、




第 88 圖 各種の空洞現象に對する
前進率の臨界値

縦座標軸に v をとつて圖解的に示したものが、第 88 圖である。

各種の空洞現象に對する v の臨界値について、定性的の説明を行つたが、推進器の設計資料としては、種々の條件に對するその絶對値を知つておくことが必要である。


レルブス(157)はハンブルグの空洞試験水槽においてシャフラン(46)の B₁ および B₄ の系統に屬する推進器(翼の展開輪廓が橢圓、翼截面が弓型、翼厚比が 0.05、軸比が 0.167 の 3 翼および 4 翼推進器をそれぞれ B₂ および B₄ 系統と名づけている)の模型について空洞試験を行い、各種の空洞現象に對する v の臨界値を




第 89 圖 空洞現象を伴う場合の測定
推力および回轉力率

測定している。第 89 圖(158)は、その 1 例として、螺距比 σ_p が 1.0、展開面積比 a_d が 0.53 で、直徑 D が 0.20 m の 3 翼、すなわち B₂ 系統に屬する模型推進器を空洞試験水槽において速度 5.5 m/s の水流中に裝置し、回轉數を種々に變化させるとともに、空洞水槽内の氣壓を大氣圧のほかに、それ以下に減少させ、 σ_p を 1.9, 1.6, 1.3, 1.0 として測定した推力 T (kg) およ


び回転力率 Q (mkg) を、前進率 v の基線上に図示したものであり、これに基づいて算定した推進器の効率 η_p を第 90 図に掲げてある。なお第 89 図中では α_p の種々の値に對し空洞現象が始めて現われた點をも明かにしてある。これ



第 90 図 空洞現象を伴う場合の推進器効率



第 91 図 B_2 系統推進器の正面空洞現象消滅に對する前進率の臨界値 v_f




第 92 図 B_2 系統推進器の背面および両面空洞現象発生に對する前進率の臨界値 v_b および v_{fb}


らの圖から、 α_p が一定の場合に、空洞現象が發生して後も、 v の相當廣い範圍にわたつて T および Q になんら影響を及ぼさず、 v がさらに減少すると T および Q の低下が始まり、前者の低下率が後者のものより著しいから、 η_p も低下することがわかる。

レルプスは第 89 図に 1 例としてその測定結果を掲げたと同様の空洞試験を、 B_2 および B_4 系統の模型推進器について行つた結果、 α_p の代りに α_{pd} をとると、 v の各種の臨界値が α_d の値のいかんにかかわらず、この函数として表わすことができることを知り、第 91~96 図として掲げるよう、横座標軸に α_{pd} を、縦座標軸に v の臨界値をとつてその系統的模型推進器空洞試験の結果を圖示している。すなわち、第 91~93 図はそれぞれ B_2 推進器に對する v_f 、 v_b および v_{fb} 、 v_p を、また第 94~96 図はそれぞれ B_4 推進器に對する v_f 、 v_b および v_{fb} 、 v_p を α_d の種々の値に對し與えていいるものである。なお第 92 および 95 図中に記載されている點線は、その右側が v_b 、左側が v_{fb} であることを示している。これらの圖はシャフランの B_2 および B_4 系統とゆう特定の推進器について求めたものではあるが、少くとも弓型推進器に對しては一般にこれを使用して v の臨界値を推定してもその結果に著しい誤差は起らない。なおシェーンヘル (137) はこのレルプスの實驗結果を實用に便利なような圖表に纏めている。


エガート (154) はワシントンの空洞試験水槽において行つた空洞試験の結果に基づいて、空洞現象の發生によつて推進器の性能が低下し始める回轉數の臨界値を推定する算式を求めているが、前述のレルプスの實驗結果とともに、これらはいずれも推進器が單獨で作動している場合の空洞現象に對するものであり、推進器が實際に船體の後部に裝備されて船を推進する場合には、すでに第 6 章において説明したように、推進器、特に單螺旋船の推進器は極めて複雑に分布している伴流中で作動するから、空洞現象の發生を推進器單獨の空洞試験の結



第93図 B₃ 系統推進器の空洞現象による性能低下
出現に對する前進率の臨界値 v_f



第94図 B₄ 系統推進器の正面空洞現象消滅に對する
前進率の臨界値 v_f



第95図 B₄ 系統推進器の背面および両面空洞現象發
生に對する前進率の臨界値 v_{fb} および v_{fd}

果によつて正確に推定することは困難である。

このような事情に基づき、實船の運轉成績を解析して、推進器に空洞現象が發生する條件を求めて推進器を設計する場合にこれを参考資料として空洞現象を防止する方法が一般に採用されている。

バーネビーは空洞現象防止に對する條件として推進器翼の単位投影面積當りの許容最大推力を採用し、最初はこれを 0.79 kg/cm^2 と發表したが、後に 0.91 kg/cm^2 と訂正しており、またカーター(159)はこれを 0.82 kg/cm^2 としている。推進器が發生する推力は決して翼面に均等に分布しているものではなく、従つて翼の輪廓截面の形狀などによつて翼面に作用する壓力の分布が著しく相異する事實を無視しても、簡単に、単位投影翼面積當りの推力の値をもつて空洞現象が發生する基準とすることは、あくまで近似的便法にすぎない。現にティラーは空洞現象がある推進器では 0.35 kg/cm^2 の推力で發生し、他の例では 1.25 kg/cm^2 で發生しなかつたといつている。

ペイカーは(91)バーネビーなどが採用している単位投影翼面積の代りに単位展開翼面積當りの推力をとり、この許容最大値を、双螺旋機船において4筒の場合に 0.53 kg/cm^2 、8筒の場合に 0.60 kg/cm^2 としているが、これも前同様、空洞現象發生に對する極めて概略な限界を與えるにすぎない。

ティラーはワシントン試験水槽において特殊の裝置によつて空洞試験を行い、この結果に基づいて空洞現象の發生に對する基準としては単位翼面積當りの推力を採用するより推進器の翼端速度を使用する方が合理的であるとし、これに對する許容最大値を 61 m/s と與えている。翼端

速度が高ければ翼端から発生する自由渦の強さが大きいから、背面空洞現象発生の基準として翼端速度を採用することは一應頗けるが、これも前同様概略の目安であつて、箇々の場合について考えればこれより相當に外れることがあるのは止むを得ない。

エガート(154)は背面空洞現象が推進器の半径の0.9倍、すなわち $0.9R$ の翼截面においてまず発生すると假定し、これに対する毎秒の回転数の臨界値 N_c をつきのように求めている。

$$N_c = \frac{0.635}{D} \sqrt{\frac{H}{(a+c)k}} \quad \dots \dots \dots (308)$$

式中 D =推進器の直徑(m)

H =推進器軸の中心から上方の全水頭(m)= $10+I$

I =推進器軸の中心の水面からの深度(m)

b_{mn} =平均翼幅比

$$\begin{aligned} a &= \frac{1}{2} \frac{h_{0.9R}s}{\pi} \\ &= \frac{1 + h_{0.9R}^2 (1 - \frac{s}{2})}{\pi^2} \\ &= \frac{h_{0.9R}s(2-s)}{2\pi(2k-s)} \end{aligned}$$

$h_{0.9R}=0.9R$ における螺距比

s =失脚比

$$k = 1 + \frac{h_{0.9R}^2}{\pi^2} \left(1 - \frac{s}{2}\right)^2$$

$c=(0.9R$ における翼截面の厚幅比 $\delta_{0.9R}$) $\times m$

$m=1.0$ ($0.9R$ における翼截面の最大厚の位置が翼幅の中央にあるとき
すなわち弓型の場合)

また $m=0.75$ ($0.9R$ における翼截面の最大厚の位置が前線から翼幅の $\frac{1}{3}$ にあるととき、すなわちエーロフォイル型の場合)

志波學士(160)は式(308)を圖表化して數値計算を簡易化している。なおエガートは、その後の模型試験の結果によると、空洞現象が発生する推進器回転数の臨界値は式(308)による算定値より3翼推進器において平均3%、4翼推

進器において平均5%高いといつておる、また船舶試験所においてこの式を使用して設計した實物の推進器が空洞現象を起した實例がないなどの事實から、式(308)による臨界回転数の算定値はすべての場合に對して相當安全側にあるものとみてよかろう。


カリー(161)は式(308)を變形して次式を發表している。

$$N_c = \frac{0.736}{D} \sqrt{\frac{H}{(a+c)a}} \quad \dots \dots \dots (308z)$$

$$\text{式中 } a = 1 + 0.125 h_{0.9R}^2 \left(1 - \frac{s}{2}\right)^2$$

また a および c は式(308)中のものと同一である。式(308z)も式(308)と同様に臨界回転数の安全側の値を與えるものと考うべきである。

推進器に空洞現象が発生したために、その性能がどのように變化するかについては、すでに



第96圖 B_1 系統推進器の空洞現象による性能低下出現に對する前進率の臨界値 v_p

1. 例として第89圖にレルプスの實驗結果を掲げておいたが、レルプスは系統的模型推進器空洞試験の成績を解析して、推進器の性能が空洞現象によつて低下し始める臨界前進率 v_p より低い任意の前進率 v' における推力常數 t' と、同一前進率 v' において空洞現象が発生しない場合の推力常數 t との比 t'/t 、および推進器效率の對應比 η_p'/η_p の値は、推進器のキャビティーション數 σ_p 、展開面積比 a_d および螺距比 h にほとんど無關係で、前進率比 v'/v_p の値だけによつて變化することを知り、第37表に示すように、 t'/t および η_p'/η_p の値を v'/v_p の函數として表わしている。從つて空洞現象を伴わない模型推進器單獨試験の成績と空洞現象によつて推進器の性能が低下し始める臨界前進率

第 37 表 空洞現象による推進器性能の低下

前進率比 v'/v_p	推力常数比 t'/t	推進器効率比 η_p/η_p'
1.000	1.000	1.000
0.975	0.973	0.993
0.950	0.922	0.978
0.925	0.858	0.958
0.900	0.791	0.940
0.875	0.730	0.920
0.850	0.669	0.900
0.825	0.610	0.884
0.800	0.557	0.862
0.775	0.504	0.830
0.750	0.452	0.789

v_p がわかつていれば、任意の前進率において空洞現象の発生に基づく性能の低下を求めることができる。この場合 v_p の値は第 93 もしくは 96 図を使用して、 a_t , a_d および h から求められる。なお実験の範囲内におけるこれらの関係を数式によつて表わせば、第 93 図に実験結果を掲げる B_2 系統推進器に對しては

$$v_p = \frac{0.100}{\sigma_p d_d - 0.27} + \frac{4.15}{4.17 - h} - 0.695 \quad \dots \dots \dots (309a)$$

また第 96 図に実験結果を掲げる B_4 系統推進器に對しては

$$v_p = \frac{0.145}{\sigma_p d_d - 0.40} + \frac{1.00}{2.60 - h} - 0.036 \quad \dots \dots \dots (309b)$$

となる。

空洞現象の発生は推進器に侵蝕作用、性能低下などの著しい悪影響を與えるから、推進器の設計、特に高速、大馬力の艦船の推進器を設計するにあたつては、翼の面積、輪廓、截面の形状などを適當に選んで、これを極力避けるようにしなければならない。空洞現象発生の惧がある場合には、翼の全面積を十分に大きく設計するとともに、翼截面としては、弓型がエーロフォイル型に比べて背面における低圧の分布が比較的一様で、低圧の甚だしい尖頂を伴わないから、抗揚比が大きはあるがこれを採用し、さらに翼の輪廓をいわゆる福助型に設計して、背面空洞現象がもつとも起りやすい翼端に近い部分において単位翼面積當りの推力を小さくするのがよい。翼の面積が一定の場合に、その輪廓

を福助型にすれば、翼端部における背面空洞現象の防止に役立つとともに、翼根部において翼幅が小さくなるから、翼間の流體力学的相互干渉を輕減させ、この部分に發生しやすい正面空洞現象をある程度避けることができ、前線にウオッシュバックをつければ、さらに效果的である。中速、中馬力の一般船舶においても、翼截面として翼根から半径の $\frac{2}{3}$ 附近までには抗揚比のできるだけ小さい適當なエーロフォイル型を採用し、半径の $\frac{2}{3}$ 附近から外方、翼端に向つて翼截面の最大厚の位置、すなわち前縁から翼幅の約 $\frac{1}{3}$ を前縁から次第に遠ざけ、翼端において完全な左右對稱の弓型となるように截面の形狀を變化させておくと、推進器の効率をあまり害することなしに、背面空洞現象の防止に役立つので、このような設計方針がしばしば採用されている。なお翼端部における螺距を減少させることも背面空洞現象を避けるのに效果がある。

推進器の翼面に作用する水壓が蒸氣張力以下に減少するために生ずる空洞現象とは本質的に違うが、外觀的にはよく似ている現象に空氣吸込現象がある。これは、推進器が水面に接近している場合、あるいは翼の1部が水面上に出る場合などに翼の背面に起る低壓によつて空氣が水面から推進器に吸込まれ、また双螺旋船において推進器の前方にある軸肘材が1部水面上に出ていて、あるいは水面に接近している場合などに、その後面に生ずる低壓によつて、これを傳つて空氣が推進器面内に入り、そのためには推進器の性能が著しく低下する現象である。なお推進器面に吸込まれた空氣が動機となつて空洞現象を誘發させ、翼面が侵蝕されることもある。

空氣吸込現象は低速の貨物船などにおいても軽吃水の場合にしばしば現われるもので、これが對策としては、翼截面を弓型にするとともに翼面積を増加し、その輪廓を福助型にするなど、空洞現象の防止について述べたとほぼ同様の考慮を必要とするが、根本的の對策としては、推進器、軸肘材の裝備位置を設計する場合にこれらの深度を十分にし、少くともその1部が水面上に出ることを極力避けなければならぬ。ある單螺旋貨物船の試運轉において空氣吸

(105 頁へづく)

船體の電氣的腐蝕について(3)

三枝 守英

石川島工場電気工場課長

上野 顯

石川島工場技術師

1. 船體の電位差

船體には非常に小さい値ではあるが電位差がある。これが腐蝕にどの程度の影響を及ぼすかは逐次分析して行くとして、まず電位差の起る原因を探求して見よう。もしこの値が腐蝕を起すに充分な値でありかつ相當の被害を及ぼすとなると大きな問題である。

電位差があるということは、すなわち電荷が船體に何かの原因、すなわち化學的變化によるか、あるいは物理的變化により集積されるということを意味し、この電荷は海水という電解質水溶液により容易に移動し得るため、この移動を防がねばならないのは當然である。しかし電位差が果してどの船體でもあるものであろうかということも一つの問題になる。

電荷が集積するということは考えやすいように表現したのであるが、電荷が表われることは電子説 (electron theory) より考えねばなるまい。すなわち一般に物質は分子 (molecule) より成り、分子は原子 (atom) の集合で、原子はさらに正電荷を有する陽子 (proton) を含む原子核と、負電荷を帶る電子 (electron) よりなると考えられる。陽子は水素原子とほぼ同じ位の質量を有し、電子は陽子に比し非常に軽小であつて、一個の原子の内部にては、澤山の電子が陽子を含む原子核の周囲にそれぞれ定まつたエネルギーの準位にて周期運動を行つてをり、電子の數や配置の如何により種々の原子を生じ、それにより色々の物質が出来ると考えるのである。一個の電子の持つ電氣量は一定であつて、これを e とすると、

$$e = (4.770 \pm 0.005) \times 10^{-19} (\text{e.s.u.})$$

これが電氣量の最小限度と考えられている。一個の電子の質量を m とすると、

$$m = 9.036 \times 10^{-28} \text{ g}$$

原子中最も軽い水素原子の約 1840 分の 1 にある。この電子は物質の中に二つの異つた状態で存在しており、一つは原子中にいて一定

の軌道に従い高速度にて回轉しており、これを束縛電子 (bound electron) といい、他は物質中に自由に運動し得るもので、これを自由電子 (free electron) という。導體とは自由電子がたえず電子間に運動し得る状態であるものであり、絶縁體とはこの自由電子が再び原子間に束縛せられ運動の範囲は非常に狭くなかなが原子間を離れられない性質のものである。またある物體が正または負に帯電するということは電子が減少または増加するためであると考えるのである。

要するに正の電荷、あるいは負の電荷が集積すると考えることは、上述の原子説より説明すると、電子が減少または増加すると考えねばならないことになる。すなわち、物質が帶電すれば大地との電位差が生ずることになるわけである。

2. 電位差の生ずる原因

船體に生ずる電位差の大きさは、船形や、船の大きさ、船種により異なるのは勿論、日本船のごとき鋼接船と、米國船に相當見られる熔接船とにおいても電位差は異なるのである。

すでに述べたように鐵の表面には、炭化物、酸化物、硫化物、磷化物等の不純物が存在し、これらのため鐵に對し、電位差が生ずる。すなわち

塩基性錫滓	0.018 V
磷酸鐵	0.013 V
珪酸鐵珪酸マンガン	0.003 V

等、これららの不純物は、局部電池作用を起す陰極となるが、これらが均一に密接して存在すれば、これら陰極部に生じたアルカリのために鐵は不働態となり問題にはならないが、このように理想的な状態になく、分離して存在するために、厄介なことになるのである。

また腐蝕を防止する目的に塗られる塗料により電位差が生ずる。極少ではあるが推進器によつても電位差が生じる。

3. 顔料と電位差

顔料は電解質中において鐵と接觸した場合電位差を持つ、例えば弱硫酸性、ならびに塩化カリ溶液において、顔料の鐵に対する電位差を測定した結果は、

亞鉛華	+ 0.150 V
鉛白	+ 0.095 V
ベンガラ	+ 0.090 V
鉛丹	+ 0.075 V

もし鐵が酸化鐵(FeO)被膜で覆われている時は、さらに、

0.02~0.04 V

ぐらい高くなる。

各種顔料それ自體にも電位差があり、これらについては次のような諸種の報告がある。すなわち鉛丹とベンガラを鐵と諸種の状態にて接觸させ電位差を測定し第1表のような結果が得られたと報告されている。

第1表 鐵と顔料の電位差

鐵の電位	顔料の状態	粉末	水浸出液	水と繋つたもの	亞麻仁油と練つたもの
鉛 + 0.25 V	ベンガラ + 0.25 V	僅かに +	急激に - となる 16時間後 - 0.45V	急激に - となる 16時間後も尚 +	2~3時間にて - となる 急激に低下して + 0.25 V

各種顔料が鐵と接觸する場合、鐵は平衡電圧、

- 0.46 V

に達する前から徐々に腐蝕を始め平衡値、すなわち、- 0.46 V に達すると急激に腐蝕速度を増す。鉛丹、亞鉛華は電圧の低下をにぶらせ、

ベンガラ、酸化黒鐵、リトボンは電圧の低下を止め、過酸化鉛、クロム酸鉛は殆んど影響がないと云われている。

各種顔料は油ペイントを鐵板に塗り 3ヶ月曝露した塗片の電位差を測定した結果は第2表に示すように報告がなされている。

第2表 各種單一顔料ペイントの電位

試 料	電 位 差 (V)		備 考
	始 態	経過時間	
鐵 板	- 0.1	- 0.45	—
展色剤のみ又はシリカ、酸化鐵黒、黒鉛各種酸化鐵、カドミウム赤、白堊ペイント	- 0.38	- 0.43	4~6
酸化鐵、クロム赤、チタン酸鉛、アルミニウム粉ペイント	+ 0.41	- 0.4~ - 0.42	12~19
亞鉛 黄 亞鉛 華 亞鉛 末ペイント	+ 0.38~ + 0.43	+ 0.04~ + 0.17	—
鉛丹 — ペイント	+ 0.0	+ 0.22	20 約1時間後 - 0.25
鉛白 Blue Lead —ペイント、レジン融合亞麻仁油	+ 0.52	+ 0.35	—

供試ペイントは各顔料を 25% 容積含む

この第2表は 25°C、湿度 25% で測定されたものであるが、不備な所はあるが非常によい参考となるものである。

9ヶ月曝露した塗片の電位差を測定した場合は第2表と異なり、鉛白、亞鉛華は負電位を示し、保護力を消失し、クロム赤、チタン酸鉛、酸化クロムは正電位を示し、保護力を増加し、

ベンガラは殆んど変化しなかつたと報告されている。

塗料にはかならず展色剤を入れるのでこれらによる電位差への影響があり、第3表のごとき報告がなされている。

すなわち、

第3表 ペイントの電位時間変化と顔色剤

試 料	電 位 差 (V)		
	始	終	経過時間
酸化鐵又は酸化鐵にクロム赤(2:1)-亞麻仁油ペイント	+ 0.53	- 0.3	4
同 上 ワニスー 亞 麻 仁 油 ペイント	+ 0.53	- 0.4	10.5
同 上 フエルノール アルキドレジンワニス	+ 0.53	+ 0.42	20
鉛丹-亞麻仁油ペイント	0	+ 0.14	20

顔料の配合により電位差も異なり、亞鉛末と亞鉛華の比を4:1に配合した場合、各成分の単獨の場合に比し大なる正電位を持ち、酸化鐵と亞鉛黃を2:1の割合に配合した場合は亞鉛黃だけの場合と同じ電位差の変化を示す。酸化鐵にクロム赤を加えた場合は二つの中間の電位差の変化を示す。

以上のようにいずれも酸化鐵塗料の負電位を正の方向に變えその保護力を増す。鉛丹に1/3

のクロム赤を加えてもその電位差の變化には變りがない。すなわち鉛丹自身、電氣的の錆を抑制する能力が大であることがわかる。


上述のように船體の腐蝕に關してはその塗料の影響する所があるので、塗料の吟味は充分にしなければならない。

現在用いている塗料の品質の低下は誰れしも認めるところであるが、現在廣く用いられている一號塗料、二號塗料についてつきのごとき測定を行つた。勿論塗料の成分は製造者によつて幾分異なつてゐる。


$3 \times 80 \times 80$ (mm) の軟鋼板の片側に一號塗料一回、二號塗料二回塗布し、比重1.12 溫度16°Cの海水を充した水槽に入れ、鐵と塗料との電位差の變化を測定すると、第1圖のごとき曲線が得られる。

同じ状況で、比重1.121 溫度18°Cの海水を充した水槽に入れて、測定すると第2圖のごとき曲線が得られた。


第3圖は測定方法を示したものである。




第1圖 電位差の變化



第2圖 電位差の變化




第 3 圖



第 4 圖

鐵板に第4圖のごとく塗料を塗布した場合、電位差が生ずるということは、第5圖のごとき蓄電器と考えてもよいことになる。




第 5 圖

第4圖において海水に浸漬した瞬間の電位差を、 E (ミリボルト) とすると、第5圖のごとき蓄電器を直流にて充電し、 E (ミリボルト) の電位差を保なせ、第4圖と同じ状況にて海水に浸漬した場合と殆んど同一の条件を充たしていることになる。

また第5圖は、第6圖のごとき電気回路に置きかえて考えることが出来る。

この回路に E なる電圧を加えた場合



第 6 圖

i = 充電々流

C = 静電容量

R = 直列抵抗

とすると、

$$Ri + \frac{1}{C} \int idt = E \quad \dots \dots \dots (1)$$

今、
 q = 電気量とすると、

$$q = \int idt$$

であるから、(1)式には次のように書きかえることが出来る。

$$Ri + \frac{1}{C} q = E \quad \dots \dots \dots (2)$$

(2)式の微分方程式を解ぐ、すなわち、(2)式の解は(2)式を満足する定常項 q_s と、

$$R = \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = 0 \quad \dots \dots \dots (3)$$

を満足する過渡項 q_t との和である。すなわち

$$q = q_s + q_t$$

$$q_s = CE$$

$$q_t = Ae^{-\frac{1}{RC}t}$$

すなわち、

$$q = CE + Ae^{-\frac{1}{RC}t}$$

今、 $t=0$ の時、 $q=0$ とすると、

$$A = -CE$$

故に、

$$q = CE(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}) \quad \dots \dots \dots (4)$$

$$i = \frac{dq}{dt}$$

$$= \frac{E}{RC} e^{-\frac{1}{RC}t} \quad \dots \dots \dots (5)$$

この RC は時定数といわれ電位の変化の割合を決定する。

以上のようにして充電された蓄電器を海水に

(130 頁へつづく)

内海航路小型木造客船やまと丸

本船は、多度津佐長海運商會の注文によつて、三井木船建造株式會社坂出造船所において設計建造されたもので、昭和 23 年 4 月 22 日着工、5 月 16 日起工、8 月 10 日進水、9 月 1 日に公試運轉を完了した。

純噸數 38.50 噸
主機關 海務院型 90 馬力燒玉機關
資格 第 4 級船

本船は、四國多度津港を中心として、各島嶼、対岸の笠岡、福山方面間に就航する瀬戸内海航路の小型木造客船で、その主要寸法などはつきの通りである。

長さ(木船構造規程による)

20.48m (67 尺 6 吋)

幅 (木船構造規程による) - /

3.94m (13 尺)

深さ(木船構造規程による)


1.52m (5.足)

總噸數


54.88 頃

OFF - SETS

LEAD DRAFT	20"
DECK PLATE	20"
BREAST HULL DEP.	3.60 (1.83)
DEPTH MOLDING	1.520 (.54)
1/6	.52
5/6	13.5
9/6	2.55
FIRST NUMBER	.3.99
SECOND NUMBER	132.8
SPUR AT FP.	0.804
" AT AC	0.624
CAMBER	79 mm
RISE OF FLOOR	300 mm
KEEL	28° 9' - 9"
STEM	65° 7' - 7"
STERN POST	65° 7' - 7"
RUDDER POST	65° 7' - 65° 8'
OUTSIDE PLANS	1° 2'
ORDINATE AREA	2.019 m ²
BUTTRESS AREA	0.250 "
WATER LINES AREA	0.250 m ²
RADIUS OF REACH	660 mm




第1圖 船體線圖と丸まとや



第2圖 やまと丸一般配置図

第1表 公試運轉成績表

施 行 年 月 日	昭和23年9月1日
天 海 上 の 模 様	晴 天, 平 穏
施 行 場 所	坂 出, 丸 魚 沖
出 踏 港 時 時 間	12時53分～15時10分
風 力 お よ び 方 位	3 m/s 北 風
潮 流	引 潮 東 方 向
氣 温	32°C
推 進 器	直 � 徑
	1.20 m
	螺 距
	0.965 m
吃	前 部
	0.700 m
	後 部
	1.95 m
水	平 均
	1.325 m (トリュ 1.250 m)
排 水 量(△)	51.90 t
最 強 速 力(V)	7.4 kt
純 馬 力(BHP)	90
回 転 數	287.5
ア ド ミ ラ ル テ イ 一 係 數 ($\Delta^3 V^3 / BHP$)	62.9



第3圖 やまと丸中央横截面図

第2表 完成重心試験成績表

項目	単位	軽貨状態	試験當時態	満載状態
排水水量	t	49.10	51.90	64.27
吃水	前部	m	0.68	0.70
	後部	m	1.90	1.95
	平均	m	1.29	1.32
	トリム	m	1.22	1.25
KM(基線上)	m	2.07	2.04	1.94
KG(基線上)	m	1.43	1.49	1.57
GM	m	0.64	0.55	0.37
KG / (船體の深さ)		0.99	0.97	1.02
B(中央横断面より前方)	m	0.54	0.51	0.48
G(中央横断面より後方)	m	0.90	0.94	0.60
F(中央横断面より前方)	m	0.28	0.26	0.11
Tons/cm	t/cm	0.75	0.76	0.80
M.T.C.	m.t/cm	0.58	0.60	0.70
船客および乗員	t	0	0	11.94
食糧その他	t	0	0	0.08
燃料	t	0	1.70	1.70
飲料水	t	0	0	0.75
試験用重量	t	0	1.10	0
貨物	t	0	0	0.70
溢水	t	0	0	0

(127頁よりつづく)

入れるのであるから、この充電された蓄電器を抵抗を通して放電するということになる。

すなわち、

$$Ri + \frac{1}{C} \int idt = 0 \quad \dots \dots \dots (6)$$

$$q = \int idt$$

であるから、

$$R = \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = 0 \quad \dots \dots \dots (7)$$

この式の解は、

$$q = Ae^{-\frac{1}{RC}t} \quad \dots \dots \dots (8)$$

 $t=0$ において、 $A = CE$ とすれば、

$$q = CEe^{-\frac{1}{RC}t}$$

航行区域 平水区域

旅客定員 210名

乗組員 7名

本船の船首は傾斜型、船尾は巡洋艦型で、第1圖に船體線図、第2圖に一般配置図、第3圖に中央横断面圖を示してある。


第1表として掲げてある公試運轉成績によると本船の最強速力は7.41 ktであるが、近い将来において90馬力の鎧玉螺旋を115馬力のものに取換える豫定で、これによりかなりの增速が期待される。第2表は重心変遷試験の結果を一括して表示したものである。

なお本船の就航後の實績によると安定性能、凌波性能などにおいて極めて満足すべき成績を示している。

故に

$$i = \frac{dq}{dt} = -\frac{E}{RC} e^{-\frac{1}{RC}t}$$

時間による減衰の割合を圖示すると第7圖のようない曲線が得られる。



第7圖

(未完)



西洋型木船の作り方 [9]

鈴木吹太郎

内 龍 骨

内龍骨は龍骨の縱強力に一般の力を持たせるものと同時に正肋骨の根をおさえ付けて肋骨の心起が動かぬようにする重要なものであるから、なるべく良質の長い材料を必要とするのである。規程では内龍骨の一材の長さは9m以上にすることになっている。そして内龍骨は龍骨のように長方形ではなく正方形に作るのである。内龍骨を龍骨のように長方形に作つて高さの方を取り付けると、船内がせまくなつたり機関の中心が上りすぎたり、傾斜が多く付いたりする不利益があるから、そのようなことを少くするために角材を使うのである。船首尾の力材の下部は龍骨と固着してあるが、上部には何も固着するものがなく、内龍骨を乗せ込んで力材の上部と接ぎ合せて固着し、船内の最下部の縱強力となるのである。内龍骨は以上のような

重要な役目をするのであるから、接手も勝手な所で接ぐことは出来ないので、龍骨の接手の位置からは1.50m以上離れた所で接手を作らねばならぬし、また艤口の真下や帆檣の下などで接ぐことは出来ない規程になつているから、前もつて接手の位置を算段してかからなければならぬ。内龍骨は両端が力材に付いている關係から接手は水平嵌接でよいことになっているが、この接手はやはり龍骨同様水平鉤形嵌接にした方がよいのである。實際の経験上内龍骨の全長は動かなくとも帆船のごとき大きな船員を持つてゐる船では、積荷した時や積荷を陸揚げしたときなどには必ず船底に變化が出てくるのである。従つて、この附近に接手がある場合接手の長さは多少伸びたり縮んだりするものである。これを防止するにも鉤形嵌接とした方がよいのである。接手の長さは内龍骨の高さの5倍以上とし、両方の端末の深さは内龍の高さの4分の1とするのであ



る。接手の固着は敲釘か螺釘で固着するのであるが、肋骨の場所では肋骨ごとに龍骨まで貫通して固着すればよい。両端はなるべく肋骨の上に置くようにし、敲釘と打込釘をもつて固着する。なるべく端末には敲釘と打込釘2本を使うようにしたい。また龍骨の間では接手だけをボルトか敲釘で固着するのである。（第67図 内龍骨の接手）

内龍骨と力材との接

手を作るには少くとも肋骨の心距2倍以上の長さの嵌手としなければならない。そしてこの接手は水平嵌接でよい。力材へ内龍骨の接手を作るには肋骨の上面の線を力材の横面へ引出し、その線より内龍骨の高さを出し、この高さと力材の上面とがかち合つた所を接手の端末として止り、肋骨の前面後面から宛を作ればよい。力材との接手は端末の深さは内龍骨の深さの4分の1なくとも差支えない。力材の接手が出来たらこの長さを水平に測つて力材の端末の深さから直線を引けば力材の接手と同じ形の接手が内龍骨に出来るのである。内龍骨を取り付けるには接手が下になるもの（下木）を先に取り付けるのであるが、敲釘は肋骨の打込釘と反対に千島打ちに肋骨龍骨を貫通して固着する。下木が取り付いたら、上木の長さを（力材の端末から）長さを計つて下木にのせるのであるが、この時には厳密に長さを計つて短くせぬようにしなければならぬ。内龍骨は力材から力材まで長さがびつたり嵌り込んでいなければならない。（第68図 内龍骨の接手および固着）

側 内 厚 板

内龍骨が船の下部中心に取り付いて龍骨と共に船の最下部の縦強力となつてゐるが、彎曲部から内龍骨までの間の縦強力となり、また肋骨の固めとなるのが側内厚板および側内龍骨である。

側内厚板は内龍骨の両側に内龍骨よりすこし離れた所第一肋材と肋根材の衝接の上あたりに船首尾を廻して取り付けるのである。漁船では縦通隔壁板下部縦通材の内側に密着させて取り付ける。同じ西洋型船でも漁船と貨物船では内部の構造が非常に違うものであるから、後で漁船の構造と研究して見る必要な箇所を記述して諸氏の批判を仰ぎたいと思う。側内厚板を肋材の接手の上に取り付けるのは、肋材の両端へ側内厚板から打込釘や敲釘を打つて接手のずれを防止すると同時に、船體が坐洲したよ

うな場合に外部よりの迫力
で肋材の接手が上に持ち上
げられない防ぎともなるの

である。すべて内部に取り付く縦材は肋骨と密着させねばならない。船體の強弱は各材の接着力がびつたり付いているか否かによつて非常の差が出来て来る。各材の面がびつたり付いておれば釘の徑は多少小さくともよいように思われる。すべて縦材を取り付けるにはとの取り付く位置で肋骨の上面をしない定規等をあてて平滑に削つて置いて取り付けねばならぬ。

側内厚板は肋骨が建ち揃つて、縦の接木を打ち付け内龍骨の固着が出来たらすぐ取り付ける。側内厚板を


取り付けると肋骨の腰の部分がぎつちりと固めが付いて來るものである。

肋骨が立ち終つて接木が完成したら後部止り肋骨邊で彎曲部から上を一本取りはずして置き、内部へ取り付ける木材の出し入れに便利として置くのもよい方法である。

船體の線圖を展開して見ると彎曲部から下は中央部が直線で船首尾は下に曲つてゐるのであり、また彎曲部から上は中央部は船の反りなりに上方へ曲り船首尾部はやはり下を向いて曲つてゐる。側面からただ見ると外板や縦通材は船の反りなりに取り付いているようであるが、實際は首尾が下を向き中央が上に反つてゐる。だから材料を作るときに船の反りなりに作ると實際に現場で取り付けるときに取り付くべき位置には満足に取り付けかねるのである。


側内厚板でも彎曲部縦通材でも梁受板でも取り付く位置にしない定規をあてて置き、船の外から（肋骨からすこし離れた所）肋骨の曲り匂配（船腹）に直角になるようにこの定規を見通すと大體船の曲りや反りは分るものである。故に縦通材、側内厚板、梁受板、外板、舷牆板は船首尾を通じて彎曲部より上部は、船首尾は下を向いて曲り、中央部は上に向つて反り、彎曲部から下は中央が直線で首尾が下を向いて曲つてゐるということを心得て置いて、木材を木取つて行けば施工上非常に便利である。

側内厚板を作るには船首部と船尾部に使用するものはなるべく曲りが下を向くような木材を選んで作り、中央部は直材を使うようにするのである。これは前にも述べたように、船首部や船尾部は船體が外に張つていて順々に開きが出来ているから、この部分に直材を使ふと取り付けるときに板の端が上方にはね上つて所定の位置にはなかなか取り付けかねるので、これを無理に取り付けると肋骨の接着力が板の下端がすいてぐる。（第69図 側内厚板の反り）



第69図 側内厚板の反り


側内厚板の接手の長さは板の幅の3倍以上の平面嵌接として接手に敲三釘本以上をもつて固着しなければならぬ。そして接手の両端はなるべく肋骨の上にのせて打込釘一本を肋骨に打つようにすれば接手の固めは一層堅固になる。すべて接ぐ木材は接いで一材にするのだから必ず接手には敲釘を打たねばならぬ。戰時中にはよく接手の端へ打込釘一本打つただけで済んでいた所もあるが、それではただ木材を寄せ集めてあるのにすぎない。（第70図 接手）



第70図 接手

側内厚板を取り付けるには初めその取り付く位置の肋骨の内側を凸凹のないように手斧などで削り、取り付く位置をしない定規で記して置いて、船首から順々に船尾へ取り付けて行くのである。取り付け方は木材を現場にあて付けたら力材から長さが後へ引けぬようカスガイでしつかり止めて置き、一度荒曲げをしてから、船首端から順々に肋骨に添わせて取り付けて行くのである。先に取り付けるものの後部の接手は取り付けてから後で作るのがよい。先に作つて置くと取り付けるときに長さなどをたたいて接手を裂いてしまうことがあるから注意しなくてはならぬ。

側内厚板の固着は肋骨ごとに敲釘1本と打込釘1本とをもつて千鳥打ちに固着するが、敲釘は外板を取り付けてから外板の敲釘と兼用してもよい。この固着法は大體正肋骨を使い斜肋骨には適當に敲釘の數を減じても差し支えないものと思う。(第71図 側内厚板固着)




第71図 側内厚板 固着

側内龍骨


側内龍骨は側内厚板と彎曲部縦通材との間の船底の縱強力となり、側内厚板と同じ役目をしているのであるが、側内厚板は板で作る。側内龍骨は龍骨や内龍骨と同じく角材を使うので取り付ける位置は側内厚板と彎曲部縦通材の中間から、すこし上った方へ取り付けるのがよい。そして側内厚板は小型船には使わずに主として120噸以上の船に取り付けることになつている。(第72図 側内龍骨の位置)

側内龍骨を取付けるには中央部の肋骨の平らな部分



第72図 側内龍骨の位置

は肋骨の上面を平滑に削つて取り付ければよい。船首尾は肋骨が順々に立上つていて角付そのままでは取り



第73図 側内龍骨の位置と肋骨の上り


付きかねるから、側内龍骨としてこしらへ行く。この場合、本材を作つて行くには肋骨の上面へ本材の取り付く位を記入してその位置に形板をあてて、順々に上つてある肋骨の形を取つて肋骨に合うように側内龍骨の下部を作ればよいが、下部を作るときは中央部の本材の取り付く勾配に各肋骨の根のすぎを取つてこの根のすぎに合せて下部を作れば中央の角度と同じ角度で船首も取り付けることが出来るのである。(第73図 側内龍骨の位置と肋骨の上り)

側内龍骨は船體の首尾を通じて取り付ける場合と、船首尾を残して中央部だけ取り付ける場合がある。なお側内龍骨を中央部一定の長さを角材を使用し船首尾に行くに従つて側内厚板のように板に作る場合等があるが、どちらでもよいので、船の強力の點に重點をおて作ればよい。

側内龍骨の接手は嵌接として接手の長さは側内龍骨の深さの4倍あればよいのであり、接手の敲釘は4本

をもつて固着するのであるが、両端はなるべく肋骨の上に置いて打込釘で肋骨に固着して置くのがよいのである。また側内龍骨の船首尾が板になつている場合の板の所の接手は平面嵌接として接手の長さはその部分の幅の3倍以上とし釘釘3本をもつて固着するので、この場合も接手の両端は肋骨の上に置いて打込釘で肋骨に固着して置くのである。

側内龍骨と肋骨との固着は肋骨ごとに釘釘1本ずつをもつて固着する。(第74図 側内龍骨の嵌手と固着)



第74図 側内龍骨の嵌手と固着

鷺曲部縦通材


船の鷺曲部は丸型に出来ているものや角型に出来ているものである。船體の鷺曲部は外部からの迫力を非常に受けるものである。船が不幸にして坐礁して浪のために左右に動搖している場合は肋骨の底部にはあまり迫力を受けずに龍骨と鷺曲部に迫力を受けているのが實際である(暗礁に乗り上げた場合は別として)。このような場合は鷺曲部から早く破損して浸水して來るものであるし、また船を岸壁等に横付けする場合にも船側よりも鷺曲部が先に激突する場合が多いのである。また船が大風などにあつたとき固着の不備のために、外板が離れたり肋骨の折損したりする所は船首部の張り出している鷺曲部邊りである。このような意味をもつて鷺曲部には縦通材を取り付けるのであるし、この縦通材は外部からの迫力に對すると同時に船體鷺曲部の縦強力となるのであるから、そのためにも鷺曲部は堅面にしなければならないものである。肋骨が立ち終つて縦の縦通材を打つてから外部にいて鷺曲部を見たときは何となく心もとなく早く鷺曲部の所へ船臺をあてなくては鷺曲部が下へたれ下つてしまふような気がするのである。技術者の心配になるような所が船體では一番重要な所もあるのである。そのためにも規程では材料も多く使用してあるし、また固めも嚴重にしてあるのである。

鷺曲部縦通材の片舷の總幅は規程では船幅の6分の1以上とすることになつており、また漁船では片舷の總幅は船幅の9分の1以上としてもよいことになつてゐるが、漁船の内でも鷺曲部の大型船では實際取り付け


て見て船幅の9分の1では狭いような感じがするのである。鷺曲部縦通材の片舷の總幅はいくらと決められていても鷺曲部の丸型の船では無暗に幅の廣いものは使われないので、なるべく鷺曲部の内側の丸味に添うような幅のものを使つて總幅を作らねばならぬから、このためには幅の15種から20種ぐらいのものを使用するのが適當である。

鷺曲部が角型の船で鷺曲部の内側の曲り角に鷺曲部の曲りに添わせて一材取り付けて置き(この材料を角内縦通材と言つてゐる)、この材料の上下に普通縦通材を規程の幅になるように二材取り付けるのである。

角内縦通材は上下の矧地が肋骨の内側と直角になるようにする。



第75図 鷺曲部縦通材の總幅(丸型)




第76図 同 上(角型)

鷺曲部縦通材の作り方は側内厚板と同様船首尾に使うものは板の曲りが下を向くような工合に作り中央部に使うもので鷺曲部の上になる方のものは反りを上に向けるようにし、また鷺曲部の下になるものは直材になるように作ればよい。鷺曲部縦通材の矧地は肋骨の曲りを配に直角になるように作り、各材の矧地はなるべく正確に合うように作らねば鷺曲部の力も弱くなるのである。ことに漁船の場合は各材矧地とも水密工事としなくてはならぬのであるから充分注意して矧地は作らねばならぬ。前にも述べたように木造船は各材の接着力が完全か不完全かで丈夫な船にもなるし、弱い船にもなるのである。


鷺曲部縦通材の接手は平面嵌接とし、長さは船幅の3倍以上としなくてはならないし、接手には釘釘3本

上部に使ふものの曲り要領




第 77 図 鷲曲部縦通材の曲りと矧地

以上をもつて固着する規程になつてゐるが、鷲曲部縦通材を数枚の板で構成する場合には全部の接手に敲釘を打つことは先きに取り付けたものが邪魔になつて打つことが出来ないのであるから、この時には鷲曲部の内で一番重要な位置（主として鷲曲部の中央の箇所）を先きに船首尾を通じて一通り取り付けてこれの接手に敲釘 3 本以上をもつて完全に固着するのであり、次に取り付けるものの接手には打込釘 3 本以上をもつて隣接の材料に届くまでの長さの釘で固着すればよいのである。前に述べたように、鷲曲部は重要な所であるから、敲釘で接手は固着したいのであるが、ここでは接手に敲釘を使うことの出来ない板が出来るからこの板には完全に下の板まで届く打込釘を使うことを忘れてはならぬ。そして接手の位置は各材とも肋骨心距三肋骨以上相離して置かねばならぬのが、規定になつているが、なるべく遠くへ離して置くのが船の縦強力のためによい。



第 78 図 接手

角型船の鷲曲部縦通材は初め鷲曲部の中央に使用するものを作るのである。これを作るには肋骨の内側の曲り角の上下の位置を出してその位置から上下とも助




第 79 図 角型鷲曲部縦通材

骨の内側から直角になるように矧地を作り、その矧地を縦通材の厚さと同じにして内側は平らに削り外側は肋骨の丸味に合せて作るのであるが、これは船首尾に行くに従つて板とするのである。角型船の鷲曲部縦通材はこの角のものを先きに取り付けてから上下を取り付けて行くのである。

角型船の鷲曲部縦通材の接手の長さは丸型船と同じく板幅の 3 倍以上としました中央に取り付けるものの接手は嵌接としなくとも衝接として差し支えなきものと思う。ことに漁船のごとく内部を水密工事とする船は衝接にした方が防水のためにも實際

よいのである。嵌接には敲釘 3 本以上をもつて接手を固着するのであるが、角型船の接手の固着は丸型船とはちがい肋骨と肋骨の中間で鷲曲部に取り付けてある材を貫通して固着すれば完全に接手の固着は出来るのであるからなるべくこの方法を施工したい。



鷲曲部縦通材を取り付けるには中央部に取り付けるものから、先きに取り付けて順々に上下のものを取り付けて行くのであるが、取り付け方は側内厚板と同様船首端を力材からかすがい。 第 80 図 角型接手で長さの引けぬように止めて置いて荒曲げするのであるが、この荒曲げをするとき一ヶ所で一気にぐつと曲げないように所々で力を揃えて曲げるのがよい。一ヶ所で一気に曲げると節や目切れのあるものでは折れてしまう事がよくあるから注意しなければならない。荒曲げをしたら船首の端から順々に肋骨に密着させて取付けるのである。

鷲曲部縦通材の接手は先きに取りつけるものの後部は長を叩くことがあるから取り付けてから作るがよい。先きに接手を作つて置いて後で長さを叩くと接手から裂けることがある。鷲曲部縦通材と肋骨の固着は木規によれば板幅 15 梗以下の場合は肋骨ごとに敲釘 1 本でよいことになつてゐるし、また板幅が 15 梗以上 20 梗の場合は肋骨ごとに

(142 頁へつづく)

昭和 23 年建造 F 船型重量表

(D丸はディーゼル装備船, R丸はレシプロ装備船とす)

船名	D 丸	R 丸				
主要寸法(米).....	50.000×8.400×4.200	53.000×8.600×4.400				
満載吃水(").....	1.510	1.596				
總噸數(噸).....	557.13	640.47				
満載排水量(噸).....	1,180.000	1,365.00				
軽荷重量(").....	423.800	492.691				
主機型式×數.....	F 6 ディーゼル × 1	3 ERS 型 レシプロ × 1				
主汽罐型式×數.....	—	標準 5 號罐 × 1				
補助汽罐型式×數.....	豎型 × 1	—				
機関室位置.....	船尾	船尾				
船首樓長さ(米).....	約 7.700	約 8.000				
船橋樓長さ(").....	—	—				
船尾樓長さ(").....	約 17.000	約 20.000				
水密隔壁數.....	3	3				
横置燃料庫隔壁數.....	1	1				
側燃料艤長さ(米).....	4.640	5.800				
デーブタンク數.....	2(燃料, 清水)	—				
二重底位置.....	機械室前端(燃料)	自罐室下部至石炭庫下部及船艤前端				
二重底合計長さ(米).....	約 3.200	11.600				
軽荷重量内訳						
(1) 船殻鋼材重量(噸)	鋼 板 型 鋼 計 鋼 板 型 鋼 計					
船底外板.....	35.605	—	35.605	33.160	—	33.160
船側外板.....	34.509	—	34.509	47.700	—	47.700
船樓外板.....	2.860	0.538	3.398	4.018	—	4.018
彎曲部龍骨.....	0.664	0.258	0.922	0.400	—	0.400
肋骨.....	8.846	3.376	12.222	—	18.312	18.312
特設肋骨.....	3.822	2.709	6.531	1.258	1.980	3.238
二重底.....	—	—	—	4.870	3.801	8.671
單底.....	22.462	2.607	25.069	11.300	16.499	27.799
上甲板.....	15.284	1.470	16.754	22.367	2.486	24.853
船首樓甲板.....	2.741	0.202	2.943	5.370	0.598	5.968
船尾樓甲板.....	5.685	0.394	6.079	7.455	0.829	8.284
梁.....	6.219	2.425	8.644	—	11.830	11.830
梁柱.....	1.449	0.230	1.679	—	1.510	1.510
甲板下縦桁.....	1.607	0.454	2.061	0.470	3.170	3.640
船口繩材.....	6.853	2.524	9.377	10.752	2.338	13.090
隔壁.....	8.346	0.360	8.706	8.990	4.200	13.190
船首・船尾防爆構造.....	—	—	—	1.596	1.064	2.660
機関室隔壁.....	3.479	0.302	3.781	3.784	0.946	4.730
壁及トランク.....	3.730	0.244	3.974	1.500	0.300	1.800
主機械臺.....	4.528	1.133	5.661	0.750	0.350	1.100
補機臺.....	1.713	0.615	2.328	0.850	0.550	1.400
汽罐臺.....	—	—	—	0.680	0.171	0.851
甲板補機臺.....	0.739	0.010	0.749	1.100	—	1.100
水槽類.....	1.472	—	1.472	1.600	0.400	2.000
甲板室.....	4.280	0.584	4.864	4.585	1.032	5.617
舵.....	0.639	—	0.639	0.380	1.100	1.480
雜.....	0.305	0.077	0.382	—	—	0.660
鋼材計.....	177.837	20.512	198.349	—	—	249.0.1

鑄鉄.....			6.399			2.480
鋸鉄.....			0.496			1.000
鋸頭.....			1.965			(鉄) 6.500
熔接.....			—			1.100
(1) 合計.....			207.209			260.141
	D 丸	R 丸			D 丸	R 丸
(2) 木材及構装(噸)						
木 材						
シーリング.....	17.640	3.450	雜.....	0.385	0.770	
スパーリング.....	—	0.380	計.....	63.661	57.258	
木甲板.....	7.220	5.342	(2) 合計.....	118.291	102.650	
錨鎖庫内.....	2.100	0.700	(3) 機関部(噸)			
倉庫.....	1.980	3.100	主機.....	29.700	18.000	
甲板室.....	2.780	6.500	補機類.....	13.750	5.300	
其の他.....	6.360	6.770	管及配管類.....	8.500	5.500	
木材計.....	38.560	26.242	軸系.....	1.980	2.300	
セメント其の他			推進器.....	0.800	1.000	
甲板其の他.....	1.650	6.600	主汽罐及装置.....	—	25.000	
厨室、便所及浴.....	5.050	2.000	補助罐.....	1.350	—	
室等セメント			煙路.....	0.200	1.000	
タンクセメント.....	3.300	10.000	煙突.....	0.800	4.000	
デッキコンボジション.....	5.870	0.500	グレーティング.....	3.500	1.000	
計.....	15.870	19.150	罐水.....	0.500	42.000	
塗料.....	5.299	2.400	潤滑油.....	0.300	0.100	
繫船装置.....	3.824	2.800	雜.....	7.150	5.000	
錨.....	2.155	2.430	(3) 合計.....	68.530	110.200	
錨鎖.....	6.860	6.550	(4) 甲板補機			
檣及装置.....	9.306	9.450	揚錨機.....	3.940	5.000	
索類.....	3.554	0.640	揚貨機 4臺.....	16.880	10.000	
荷役装置.....	4.155	1.100	繫船機.....	0.700	1.000	
航海用器具.....	0.123	0.700	(4) 合計.....	21.520	16.000	
操舵装置.....	1.124	0.500	(5) 電氣部			
救命艇及装置.....	4.752	3.400	發電機.....	3臺 4.670	1.600	
管類.....	5.566	3.000	配線.....	1.850	1.000	
暖房装置.....	0.980	1.500	配電盤.....	0.550	0.800	
通風及天窓装置.....	2.937	2.568	無線裝置.....	0.840	—	
通信装置.....	0.214	0.500	電灯〃.....	0.250	0.200	
衛生〃	0.485	1.500	電扇〃.....	0.035	0.020	
司厨〃	0.470	1.200	雜.....	0.055	0.080	
冷蔵〃	—	—	(5) 合計.....	8.250	3.700	
消防〃	0.210	—				
船室〃	3.050	4.000	輕荷重量.....	423.800	492.691	
甲板器具.....	0.888	2.500	Cub. No.....	17.640	20.055	
倉庫装置.....	0.262	7.000	Cub. No. + $\Sigma l \cdot h \cdot b / 100 = C'$	22.371	27.123	
載炭〃	—	—	船殼鋼材重量/C'	9.275	9.585	
灰揚〃	—	1.200	" / 輕荷重量	0.439	0.528	
梯子〃	2.463	0.800	機關部重量 / "	0.150	0.224	
甲板出入口装置.....	2.698	0.200	註 Cub. No.=L. B. D/100			
柵欄〃	0.986	0.250	I. h. b.=甲板上構造物の夫々長さ、高さ、幅			
天幕〃	1.115	0.300				

船舶公團建造船舶主要要目表（其の三）

(2) 第一次新造 D型貨物船

公 國 船 番	KD-7	KD-3	KD-9	KD-10	KD-11	KD-12	KD-13	KD-14
船 名	第二照國丸	民 洋 丸	東 西 丸	海 光 丸	寶 滉 山 丸	天 城 丸	光 福 丸	紀 新 丸
船 主	中川海運	東洋汽船	東西汽船	日本近海	鶴丸汽船	旭 海 運	大光商船	陸昌海運
造 船 所	福 磐	三菱横濱	三菱横濱	川崎船	三菱長崎	日銅清水	川南香焼	川南香燒
總噸 敘	2,310.33	1,998.91	1,999.42	2,084.41	1,995.76	1,947.66	1,953.11	1,953.11
純 噸 敘	1,199.72	1,098.15	1,101.40	1,113.85	1,116.69	1,108.28	1,060.25	1,060.25
主 要 寸 法 等	全 長(m)	90.980	90.36	90.36		90.40	86.85	86.85
	垂 諾 間 長(m)	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	82.30	82.30
	型 幅(m)	13.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.20	12.20
	型 深(m)	6.39	6.50	6.50	6.65	6.50	6.20	6.20
	滿載吃水(m)	5.632	5.676	5.632	5.755	5.67	5.622	5.367
	滿載排水量(kt)		4,503.00	4,490.00	4,570.00	4,481.35	4,120	4,120
	方形肥裕係數		0.729	0.729			0.732	0.735
船 型 資 格 等	船 型	長船尾樓	三島型	三島型	三島型	三島型	長船尾樓	長船尾樓
	船 尾 型	クルーザー	クルーザー	スルーワー	クルーザー	クルーザー	梢圓型	梢圓型
	資 格	第一級船	第一級船	第一級船	第一級船	第一級船	第一級船	第一級船
	航行區域	近 海	近 海	近 海	近 海	近 海	近 海	近 海
	船 級	NS, MNS	NS, MNS	NS, MNS	NS, MNS	NS, MNS	NS, MNS	NS, MNS
載貨重量(kt)	3,128	3,010.695	3,086.928	3,187.404	2,921.32	3,005	2,830.33	2,830.33
貨物重量(kt)		2,627.366	2,723.518	2,586.816	2,440.80	2,481.673	2,361.83	2,361.83
載貨容積 (m³)	ペール	3,544.899	3,675.965	3,475.053	3,717.96	3,521.94	3,335.49	3,335.49
	グレーン	3,787.215	3,905.118	3,784.747	3,937.54	3,809.175	3,704.70	3,704.70
航貨客積/載貨重量 (ペール)		1.81	1.19	1.13	1.27	1.17	1.18	1.18
食糧庫 (m³)	米 庫		11.385	11.385	10.257	9.41	11.549	9.2
	乾 庫	6.342	6.342	小出	5.495	10.55	8.631	小出
	濕 庫	6.677	2.418		5.63	7.422	7.533	6.876
	冷 廉 庫	11.599	11.599		11.32			14.3
荷 (kt)	船首水箱		49.973	49.978	42.910	46.52	54.235	112.6
	船尾水箱		54.086	54.085	64.501	63.15	63.000	清水 42.3
	二重底		317.405	317.405	315.233	320.67	314.396	373.8
	合 計		421.469	421.469	422.644	430.34	431.69	486.4
清 (m³)	飲 料 水		71.747	71.747	76.627	64.21	67.096	37.5
	養 藏 水		68.204	68.204	95.404	78.36	88.946	46.2
								46.2

燃 料 (kt)	種類	石炭	石炭	石炭	石炭	石炭	石炭	石炭
	常備	226.378	207.159	225.301	139.08	209.822	150.8	150.8
	豫備	140.693	173.919	188.756	152.54	136.322	170.0	170.0
	合計	370.076	381.073	414.057	291.62	346.144	320.8	320.8
	航続距離(n.m.)	4,000	3,800			3,500	4,000	4,000
船 口 (m)	第一船口	11.790× 6.200	5.895× 5.000	5.895× 5.000	5.200× 5.300	5.895× 5.000	5.895× 5.000	9.150× 6.400
	第二船口	同上	8.515× 5.000	8.515× 5.000	11.220× 5.300	8.515× 5.600	9.825× 5.000	25.620× 6.400
	第三船口	9.170× 6.200	6.550× 5.000	7.860× 5.000	11.220× 5.300	7.880× 5.600	6.550× 5.000	—
	第四船口	—	5.895× 5.000	5.895× 5.000	—	5.895× 5.000	5.895× 5.000	—
	載炭口		2×1.31× 2.35	2×1.31× 2.35	2×1.54× 1.2	2×1.31× 1×0.655×2.4	2×2.86× 1.15	2×2.86× 1.5
デ リ ッ ク	第一船口	2×5t	2×5t	2×5t	2×5t	2×5t	2×5t	2×5t
	第二船口	2×10t	1×20t 2×5t	2×5t	1×25t 4×5t	1×20t 2×5t	2×5t	1×30t 4×8t
	第三船口	2×5t	2×5t	2×5t	4×5t	2×5t	2×5t	—
	第四船口	—	2×5t	2×5t	—	2×5t	2×5t	—
	載炭口	2×1.5t	2×1.5t	2×1.5t	2×2t	2×2t	2×1t	2×3t
揚 貨 機	第一船口	2×5t	2×3t	2×8"×12"	2×3t	2×5t	2×3t	2×5t
	第二船口	同上	2×5t	2×8"×12"	2×5t 2×3t	2×5t	2×3t	4×5t
	第三船口	同上	2×3t	2×8"×12"	4×3t	2×5t	2×3t	—
	第四船口	—	2×3t	2×8"×12"	—	2×5t	2×3t	—
	載炭口	2×1.5t	2×3t	2×8"×12"	2×2t	2×3t	2×3t	1×5t
繩 船 機	第三船口	1×200× 300	1×8"×12"	汽—1		1×5t	1×160× 120	1×160× 120
	揚貨機兼用							
操舵裝置	汽動—1	汽動—1	汽動—1	汽動—1	電動—1	浦賀式 150 150	汽動—1	浦賀式テレ モーター
無 線 補助	主發電機	250W	250W中短	250W中短	250W中短	250W中短	250W	250W
	助發電機	50W	50W中	50W中	50W中	50W中	50W	50W
G M (m)	空船出港		1.39	1.32	0.838	1.23	1.198	1.05
	空船入港		1.65	輕貨 1.88	1.245	1.76	1.463	1.34
	滿載出港		0.73	0.62	0.498	0.79	0.615	0.52
	滿載入港		0.53	0.47	0.318	0.66	0.431	0.73
乘組員	士官		15	13	13	15	13	16
	隨員		40	36	37	39	35	36
	合計		55	49	50	54	48	52
	豫備				2	2	4	
主 機 關	型式	DRS	LES-8	LES-8	DRS	タービン	DRS	DRS
	定格馬力× 回轉數	1,600×155	1,100×113	1,100×119	1,092×117	1,700×112	1,100×107	1,450×100
	最大馬力× 回轉數	1,900×165	1,200×122	1,200×122			1,300×112	1,650×104
	經濟馬力× 回轉數	1,300×145	1,000×115	1,000×115	819×106	1,400×105	900×100	1,200×92

主汽罐	型 式	2號	5號, 2號	5號	3號	3號	5號	川南型 5 號	川南型 7 號
	臺 數	2	各1	2	2	2	3	2	2
推進器	型 式		4 翼組立	4 翼組立	4 翼組立	4 翼一體	4 翼組立	4 翼	4 翼
	機 質		マンガン 青 銅						
	直 徑 (m)		3.700	3.700	3.700	3.900	3.700	3.860	3.860
	螺 距 (m)		2.800	2.800	3.072	3.740	3.070	4.017	4.000
	螺 距 比		0.758	0.757	0.830	0.959	0.830	1.041	1.036
速 力 (kn)	航 海	11.5	10	10	11	11.5	10	10.5	10.5
	契 約	12	11.5	11.5	13	13.5	12	13	13
	施 行 年 月 日	23.11.25	23. 8. 3	23. 6.26	23. 6.25	23. 6.19	23. 8.16	23. 7.24	23. 9.25
	施 行 場 所	家島北側	本 収 沖	本 収 沖	神戸港外	長崎港外	興 津 沖	長崎港外	長崎港外
	標 柱 間 距 離	1 涼	1 涼	1 涼	145m	1 涼	1 涼	1 涼	1 涼
	天 気	半 晴	曇時々雨	曇	曇	曇	晴	曇	晴
	海 上 模 樣	小 波	小 波	平 穩	平 穗	平 滑	平 穩	うねりあり	平 穩
	風 向 風 力	3	NE 3	S 4	E 2	W 1	ES 1	WNW 2	NNE 3
	吃 船 首	1.354	1.335	1.345	0.995	1.377	1.066	0.800	0.843
	吃 船 尾	4.061	3.715	3.740	4.110	4.123	3.925	4.200	4.242
力	水 平 均	2.708	2.525	2.543	2.553	2.750	2.496	2.500	2.543
	縱傾斜 (m)	2.707	2.380	2.395	3.115	2.746	2.859	3.400	3.399
	推進器深度 (m)	0.336	- 0.312	- 0.287			- 0.025		
	バラスト (kt)		302	314	303.9		203		
	排水量 (kt)	1,996	1,780	1,794	1,790.6	1,984.67	1,780.0	1,715	1,743
	肥 滑 係 數	方 形	0.657	0.659	0.661	0.652	0.659	0.664	0.675
	柱 形	0.6859	0.686	0.687	0.692	0.691	0.690	0.695	0.695
	中 央 橫 截 面	0.9585	0.960	0.962	0.942	0.953	0.960	0.972	0.972
	浸 水 表 面 積 (m ²)	1,074	1,042	1,045	1,033	1,116	1,026.5		
	試 驗	速 力 (kn)	11.62	9.513		10.130	11.005	9.413	11.060
2/4 負 荷	回 轉 數	123	99		100	92.9	88	84	
	馬 力	882	551.3		542.5	808	463.8		
	速 力 (kn)	13.161	11.031		11.813	12.573	10.403	12.421	12.812
3/4 負 荷	回 轉 數	146	115.6		120	105.3	97.5	97	96.5
	馬 力	1.429	88.77		924.75	1.248	656.5		1,265
	速 力 (kn)	13.837	11.945	11.91	13.375	13.526	12.387	12.944	13.073
4/4 負 荷	回 轉 數	155	125.2	124.8	135	115.2	114	102.5	102
	馬 力	1,642	1,121	1,007	1,418	1,683	1,080	1,476.5	1,444
	過 速 力 (kn)	14.462	12.455	12.32	13.733		13.054	13.095	13.352


旋	負回轉數	166	130.2	127.8	140		124	105.5	104
	荷馬力	2,093	1,242	1,089	1,509		1,311	1,6835	1,572
	燃費 料消費	(kg/hr)	1,240	870	(944.1HP) 1,050		(1,258SHP) 1,020	(3/4負荷) 902.5	
		(kg/hr/ HP)	0.831	1.003	(944.71HP) 1.111		(1,258SHP) 0.815	(3/4負荷) 1.39	
	施行年月日			23.6.26	23.6.25	23.6.19	23.8.16	23.7.9	
	天候			曇	晴	曇	晴	曇	
	海上模様			小波	靜穏	平滑	平穏	白波見え うねりあり	
	風向風力			S 6		1	EW 1~3	SSW 4	
	平均吃水下 (m)			2.543	2.553	2.750	2.496	2.500	
	縦傾斜(m)			2.395	3.115	2.746	2.859	3.140	
	排水量(kt)			1,794	1,790.6	1,984.67	1,780	1,714	
	測定方式			スリット式	スリット式	投板	スリット式	スリット式	
	L×T (m ²)			216.16	217.005	233.7	212.16		
回	舵頭徑 (mm)		175						
	浸水面積A(m ²)			7.26	10.59	7.71	7.298		
	前後部面積比								
	A/LT			1/29.77	1/20.4	1/30.31	1/29.1		
	速力 (kn)			11.5	11.698	12.45	10	11.8	
試	令回轉數			120	118	105.4	97.5	90	
	時馬力			895	880	1,248	656.5	1,005	
	舵角			31°	35°	35°	35°	35°	
	轉舵所要時間			22.6"	11"	15"	6.6"	6.4"	
	180°回頭所要時間			3'3.2"	2'56.6"	2'30.2"	3'36.2"	2'59"	
	最小回轉數			100	110				
	最大縱距 DAL(m)			270	310.5	330	254	316.5	
	最大橫距 DTL(m)			347	430.5	433	411	377.5	
	最大橫傾斜			1°	1°		1.8°		
	速力 (kn)			11.5	11.045	11.70	10	11.8	
驗	令回轉數			121	110.5	104.1	97.5	90	
	時馬力			915	730	1,180	656.5	1,005	
	舵角			37°	35°	35°	35°	35°	
	轉舵所要時間			16.6"	11"	15"	8"	6.4"	
	180°回頭所要時間			2'9"	2'58.8"	2'32.5"	2'31"	3'4"	
	最小回轉數			99	90				
	最大縱距 DAR(m)			265	315	319	308	327	
	最大橫距 DTR(m)			281	392.5	395	343	360	

	最 大 横 傾 斜			1°	1°		3°		
DAL/L				3.18	3.65	3.92	3.00	3.85	
DAR/L				3.12	3.70	3.75	3.62	3.97	
DTL/L				4.08	5.04	5.09	4.84	4.59	
DTR/L				3.31	4.62	4.65	4.04	4.37	
工 期	起 工	22.12.31	22.12.31	22.12.31	22.12.31	22.12.31	22.12.31	22.12.31	22.12.31
	進 水	23.10.27	23.5.8	23.5.23	23.4.26	23.4.13	23.7.6	23.3.29	23.4.23
	竣 工	23.11.30	23.8.7	23.6.28	23.6.30	23.6.24	23.8.23	23.7.18	23.9.26
工 費 (圓)	公 園 持 分	42,750,000	30,436,000	49,518,000	42,400,000	42,650,000	33,890,000	33,150,000	38,400,000
	船 主 持 分	29,750,000	43,044,000	21,222,000	29,600,000	29,850,000	26,110,000	23,350,000	28,500,000
	合 計	72,500,000	73,480,000	70,748,000	72,000,000	72,500,000	60,000,000	59,500,000	67,000,000

(125 頁よりつづく)

敲釘 1 本と打込釘 1 本とをもつて固着することになっているが、板幅が 15 級の場合に肋骨に敲釘 1 本だけでは實際としては固着が不完全のように思われるから、この場合は肋骨 1 本置きに敲釘 1 本と打込釘 1 本と他の肋骨には敲釘 1 本とを使用して固着すれば完全である。漁船の角型の場合には彎曲部の中央に取り付けるものは外部彎曲部縫通より肋骨ごとに敲釘をもつて取り付け彎曲部の上部下部のものは肋骨 1 本置きに敲釘 1 本と打込釘 1 本と他の肋骨には打

込釘 2 本以上をもつて固着するのである。そして接手の両端はなるべく肋骨の上に置いて打込釘 1 本を使いたいものである。接手の矧地は根を過ごさないように作るのである。



第 81 圖 肋骨との固着

(114 頁よりつづく)


いされているといえるのではないでしようか、これが新しくおこつたものであれば、多分もうすこし進んでいる……現状をよく知りませんのでいい過ぎであるかもしれません。このためには當然こうなるという理屈があるのではないか。いわゆる航海力学なるものがもつと科學的に確立さるべきであると、こういうふうに考えています。

(井関) その點、折角海航のため御盡力を願いたいと存じます。この方面で他にお話がありましたら……

(志波) 先程お話がでました精度のことですが精度が要求されれば計器が複雑になることは必然です。精度を要求するなら、技術の向上を取上げなければ使われないものが出来る。これから船員になる方は、電気器具機械と密接な關係があるのであるから、その方面的知識を實際について十分修得して頂きたいと思います。海に出ますと複雑な故障がおこる。それを克服しなければなりませんが、今日、商船大學の問題が起つておりますが、新しい計器ができてもビッグともしないようあります。

(井関) これで今日の座談會を終りたいと存じます。どうもお忙しいところ有難うございました。

天然社・刊行書	
小谷信一著	A 5 上製
船舶用機械	價送 320 圓
小野暢二著	B 5 上裝 折込鋼千葉
貨物船	送價 40 圓
高木淳著	上製 製
初等船	價送 5 圓
中谷勝紀著	A 5 圖版 250 圓
船舶用计算器	價送 40 圓
中谷勝紀著	A 5 圖版 250 圓
船舶用焼	價送 5 圓
波多野浩著	A 5 圖版 250 圓
船舶用計器の實用と理論 (上)	價送 5 圓
關川武著	B 250 圓
艦裝と船用品	價送 5 圓
神戸高等商船學校航海學部編	上製
航海士必携	價送 110 圓
—近刊豫告—	15 圓
依田啓二著	A 5 版
船舶運用學	價未定



船舶の 新造・修理

貨物船・貨客船
漁船・起重機船
渡渉船・其他

(旧石川島造船所)

 石川島重工業

東京都・中央區・佃島 54
電話・京橋 (56) 2161-9

舶用 機関

舶用タービン

3600, 2400, 1700, 1400 H.P.

主復水器・エアエジェクター

舶用ディーゼルエンジン

漁船用120—250H.P.(標準型)

ターボ補助機械


発電機・循環水ポンプ

潤滑油ポンプ・給水ポンプ

復水ポンプ・逆風機

營業品目

- | | |
|-----|---------|
| 船舶用 | 各種汽動揚錨機 |
| 〃 | 各種電動揚錨機 |
| 〃 | 各種汽動揚貨機 |
| 〃 | 各種電動揚貨機 |
| 運搬用 | 各種機械 |




株式会社 金剛機械製作所

本社 東京都千代田區有樂町一ノ四明和ビル

電話銀座 (57) 5761-4523番

工場 埼玉縣川口市青木町一丁目三〇番地

電話川口 2767-3747番



事業内容
船舶、船陸用諸機械、車輛
電氣、一般構造物
化學工業用機械 製造並修理

本社 東京都中央區日本橋室町二ノ一ノ一
工場 岡山縣玉野市玉拾番地
電話(玉) 一〇、一一、一二一
電話日本橋 (24) 三二九四一七

三井造船株式會社



東京都中央區銀座西七丁目五番地彌生館
日本バルブ製造株式會社
電話銀座(57)3880.3881.3882

ヨット
7500番
超極微粒子芯
精密製圖
寫眞修整
最高基準品
ヨット鉛筆

ヨット鉛筆


株式會社

オイルバーナー
船舶用
直流全自動式

△TK

廚房用交直全自動燃燒器
ボイラ用全自動燃燒裝置
各種化學機械裝置
燃燒機器站附屬機械
耐火煉瓦站耐火材料
設計製作現物据付工事
窯爐工業用各種燃燒窯

東京熱工株式會社
本社 東京都中央區築地四の八
電話 築地(55)0173.0374番



(カタログ呈)

ヒロセ船セニティーゼル

HM型焼玉エンジン

25馬力—75馬力

★ 始動容易

★ 故障絶無

★ 燃料節約

★ 機構堅牢

★ 工作精密

本社 大阪市東區北濱二丁目
工場 北濱(23)1765・1766
堺市神南邊町四ノ六〇

廣瀬車輛株式會社


發動機製作所



三菱電機

優秀な船舶には優秀な電機品を!

三菱船舶用電機品



電	機盤	淨
電	機	動
揚	機	冷
操	器	凍
房	置	風
發		通
配		電
電		機
暖		用
火		電
災		動
警		冷
報		風
裝		通
置		電

東京丸ビル・名古屋南大津通り・大阪阪神ビル
福岡天神ビル・仙台町・札幌南一條

三菱電機株式會社

